




**MUNICÍPIO DE UBÁ**  
**SECRETARIA DO AMBIENTE E MOBILIDADE URBANA**  
**GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL**  
**URLA - UNIDADE DE REGULARIZAÇÃO E LICENCIAMENTO**  
**AMBIENTAL**

### RELATÓRIO DE VISTORIA

Em atendimento ao processo 2021CT000062 na data de 26/10/2021 foi realizada vistoria ao local do processo e foi constatado que a árvore ao qual o requerente Raymundo Sabino Carneiro solicita o corte, encontra-se em um talude com instabilidade e de fato apresenta parte das raízes expostas. No entanto, é visível o papel desempenhado pela árvore de ajuda na estabilização do referido talude.

Tendo isto sendo exposto, recomenda-se a poda de redução de copa da árvore para diminuição do seu peso, mas de forma que a árvore permaneça viva e continue desempenhando o papel de “grade natural” com o seu sistema radicular.

A área aonde se encontra a referida árvore é área verde municipal, conforme planta do loteamento Monte Ébano em anexo, sendo a Secretaria Municipal do Ambiente e Mobilidade Urbana encarregada de realizar o procedimento de poda.

|  |            |  |
|--|------------|--|
| Autoria do Parecer :   | Matrícula: | Assinatura   |
| Paulo Pereira Gomes<br>Supervisor de Licenciamento Ambiental | 8731       | <br>Paulo Pereira Gomes<br>ENGENHEIRO AGRÔNOMO<br>CREA-MG 149680/D |

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.





MUNICÍPIO DE UBÁ  
SECRETARIA DO AMBIENTE E MOBILIDADE URBANA  
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL  
URLA - UNIDADE DE REGULARIZAÇÃO E LICENCIAMENTO  
AMBIENTAL

