



MUNICÍPIO DE UBÁ
SECRETARIA DO AMBIENTE E MOBILIDADE URBANA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL
URLA - UNIDADE DE REGULARIZAÇÃO E LICENCIAMENTO
AMBIENTAL

RELATÓRIO DE VISTORIA

Em atendimento ao processo 2021CT000088 aberto pela Secretaria do Ambiente e Mobilidade Urbana à pedido do requerente o Sra. Gilda Cristalina Ribeiro de Castro, foi realizado vistoria na Rua José Davi nº116 no bairro Eldorado, onde no local existe um oiti que compõe a arborização urbana local.

Foi constatado *in locu na data de 20/12/2021* que no local possui um oiti de copa contida (bem podada) em lado oposto a rede, plantado na sarjeta.


Observa-se trinca no pavimento do passeio, mas não apenas próximo a árvore e sim em toda extensão do passeio, não sendo esse dano justificativa para eliminar um exemplar nativo que compoe a arborização cada vez mais escassa do município.

Como recomendação técnica a equipe da Secretaria do Ambiente e Mobilidade Urbana fica a orientação para remover toda a impermeabilizaçã em torno do tronco da árvore.

Em volta da árvore é importante deixar uma área permeável, seja na forma de piso drenante, canteiro com forrações, gramado entre outros de modo que permita a infiltração de água e aeração do solo.

Há ainda, caso seja interesse do solicitante, realizar a remoção do pavimento do passeio para que a equipe da Secretaria do Ambiente possa realizar a poda das raízes mais grossas que estão indo em sentido ao passeio, para readequação do piso. Caso opte por essa solução o requerente deve avisar a equipe da Secretaria do Ambiente previamente, para agendar o serviço de poda de raízes.

Com base no observado indefere-se o corte do oiti solicitado.

Autoria do Parecer :	Matrícula:	Assinatura
Paulo Pereira Gomes Supervisor de Licenciamento Ambiental	8731	 Paulo Pereira Gomes ENGENHEIRO AGRÔNOMO CREA-MG 149680/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.



Impermeabilização
que deve ser retirada