



MUNICÍPIO DE UBÁ
SECRETARIA DO AMBIENTE E MOBILIDADE URBANA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL
URLA - UNIDADE DE REGULARIZAÇÃO E LICENCIAMENTO
AMBIENTAL

RELATÓRIO DE VISTORIA

Em atendimento ao processo 2021CT000083 aberto pela Secretaria do Ambiente e Mobilidade Urbana à pedido do requerente o Sr. Jésus Liquer, foi realizado vistoria na Aveida Amadeu Schiavon no bairro Schiavon, onde no local existe um oiti que compõe a arborização urbana local.


Foi constatado *in locu na data de 20/12/2021* que no local possui um oiti de copa contida (bem podada) em lado oposto a rede, plantado na sarjeta.

Observa-se trinca no pavimento do passeio, mas nada que impessa a mobilidade dos transeuntes ou danifique estruturalmente os imóveis adjacente a árvore.

Como recomendação técnica a equipe da Secretaria do Ambiente e Mobilidade Urbana fica a orientação para remover toda a impermeabilizaã em torno do tronco da árvore.

Em volta da árvore é importante deixar uma área permeável, seja na forma de piso drenante, canteiro com forrações, gramado entre outros de modo que permita a infiltração de água e aeração do solo.

Com base no observado indedefere-se o corte do oiti solicitado.

Autoria do Parecer :	Matrícula:	Assinatura
Paulo Pereira Gomes Supervisor de Licenciamento Ambiental	8731	 Paulo Pereira Gomes ENGENHEIRO AGRÔNOMO CREA-MG 149880/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.



Impermeabilização
que deve ser retirada