



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

### Usina de reciclagem de lixo do município de Aimorés



Foto 01: Área do aterro de rejeitos



Foto 02: Vista da área do aterro, evidenciando a proximidade com residências.



Foto 03: Galpão de triagem do lixo



Foto 04: Pátio de compostagem