



Fui até o local e tirei estas fotos.
A situação continua a mesma.
As explosões pararam nas laterais em direção área de aterro porque estavam comprometendo o lixo aterrado. Agora as explosões são feitas em direção ao fundo.

A oficina de manutenção continua na beira do rio e continua lavando os caminhões de lixo.

A seta na última foto mostra que há uma manilha em direção as margens. Não deu para precisar se é chorume ou detritos da oficina de manutenção.

Segundo o colega que mora em frente ao aterro, estão fazendo grandes escavações após a virada da serra. provavelmente para a ampliação do aterro.

