

**De:** Licenciamento Zona da Mata/SISEMA  
*Enviado por: Wanusa Helena Campos/SISEMA*  
**Para:** "João Paulo Machado" <joaopmachado@gmail.com>

**Data:** Quinta-feira, 14 De novembro De 2019 03:50 PM  
**Assunto:** Re: PROTOCOLO Nº 91306763/2019 - G3 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - INDEFERIDO

Prezado,

O memorial descritivo apresentado refere-se à área total da propriedade, não à área de intervenção. A planta topográfica menciona área de intervenção de 0,1956 ha, menor que a área inicialmente requerida no FCE. Além disso, verifica-se que a área de intervenção, representada na planta topográfica, refere-se ao primeiro arquivo Geo anexado e não coincide com as coordenadas geográficas do DAIA.

Diante das inconformidades observadas, informo que a sua requisição, realizada por meio do Sistema de Requerimento de Licenciamento Ambiental, foi **INDEFERIDA** por não preencher os requisitos e procedimentos necessários ao objetivo pretendido.

Assim, favor proceder à adequação das inconformidades e iniciar **NOVO** procedimento no Sistema de Licenciamento Ambiental (SLA): <http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/sistema-de-licenciamento-ambiental-sla>

Gentileza não responder este e-mail.

Atenciosamente,

SUPRAM ZM

-----  
"João Paulo Machado" <[joaopmachado@gmail.com](mailto:joaopmachado@gmail.com)> escreveu: -----  
Para: Licenciamento Zona da Mata <[licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br](mailto:licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br)>  
De: "João Paulo Machado" <[joaopmachado@gmail.com](mailto:joaopmachado@gmail.com)>  
Data: 14/11/2019 01:49 PM  
Assunto: Re: PROTOCOLO Nº 91306763/2019 - G3 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - SOBRESTADO

SEGUE MEMORIAL DESCRIPTIVO E PLANTA DE SITUAÇÃO

Em qua., 13 de nov. de 2019 às 10:10, João Paulo Machado <[joaopmachado@gmail.com](mailto:joaopmachado@gmail.com)> escreveu:  
ok vou providenciar.

Em qua., 13 de nov. de 2019 às 09:59, Licenciamento Zona da Mata <[licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br](mailto:licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br)> escreveu:  
Prezado João Paulo,

Através das imagens de satélite é possível observar várias estruturas e veículos na área delimitada pelo primeiro arquivo Geo anexado, evidenciando que neste local ocorre extração mineral:





Em contrapartida, apesar de ter sido informado que o empreendimento está em operação desde 2015, nas imagens de satélite da área delimitada pelo novo arquivo Geo anexado, não há nenhum indício de extração:



Tendo em vista as inúmeras inconformidades e equívocos observados, gentileza anexar o **Memorial Descritivo da área de intervenção** constante nos autos do processo administrativo nº 05050000125/17 que originou o DAIA nº 35601.

Esta solicitação deverá ser respondida via e-mail em até 05 (CINCO) dias corridos sob pena de indeferimento.

Atenciosamente,  
SUPRAM/ZM

-----  
"João Paulo Machado" <[joaopmachado@gmail.com](mailto:joaopmachado@gmail.com)> escreveu: -----  
Para: Licenciamento Zona da Mata <[licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br](mailto:licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br)>  
De: "João Paulo Machado" <[joaopmachado@gmail.com](mailto:joaopmachado@gmail.com)>  
Data: 12/11/2019 10:31 AM  
Assunto: Re: PROTOCOLO Nº 91306763/2019 - G3 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - SOBRESTADO

Bom dia, retorno ao empreendimento para conferir, e realmente a confusão eu quem fiz aqui, visitei 2 locais lá e na hora de transferir os dados do GPS para o computador fiz confusão, segue o arquivo KML do local correto da extração bem como o fce corrigido com a coordenada correta

Em seg., 11 de nov. de 2019 às 13:47, Licenciamento Zona da Mata <[licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br](mailto:licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br)> escreveu:  
Prezado João Paulo,

Aguardo seu retorno.

Att,  
Supram/ZM

-----  
"João Paulo Machado" <[joaopmachado@gmail.com](mailto:joaopmachado@gmail.com)> escreveu: -----  
Para: Licenciamento Zona da Mata <[licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br](mailto:licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br)>  
De: "João Paulo Machado" <[joaopmachado@gmail.com](mailto:joaopmachado@gmail.com)>  
Data: 11/11/2019 11:00 AM  
Assunto: Re: PROTOCOLO Nº 91306763/2019 - G3 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - SOBRESTADO

bom dia, voltarei até o local para conferir esses pontos, realmente há um erro. posso te responder sobre esse erro até amanhã???

Em seg., 11 de nov. de 2019 às 10:54, Licenciamento Zona da Mata <[licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br](mailto:licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br)> escreveu:  
Prezado João Paulo,

O Parecer, em anexo, refere-se ao DAIA nº 35601 anexado ao processo. Ambos documentos estão vinculados ao processo nº 05050000125/2017.

Portanto, se a extração não ocorrerá no ponto informado no Parecer Único, há necessidade de se obter novo DAIA.

Att,  
Supram/ZM

-----  
"João Paulo Machado" <[joaopmachado@gmail.com](mailto:joaopmachado@gmail.com)> escreveu: -----  
Para: Licenciamento Zona da Mata <[licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br](mailto:licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br)>  
De: "João Paulo Machado" <[joaopmachado@gmail.com](mailto:joaopmachado@gmail.com)>  
Data: 11/11/2019 10:29 AM  
Assunto: Re: PROTOCOLO Nº 91306763/2019 - G3 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - SOBRESTADO

bom dia, será que poderíamos conversar por telefone? se sim qual telefone falo com você???

o empreendedor afirma que a extração nesse ponto do parecer não está mais em atividade, e que a atividade será no local do DAIA apresentado no protocolo do LAS.  
se puder falar com telefone te agradeço.

att.:

Em seg., 11 de nov. de 2019 às 09:56, Licenciamento Zona da Mata <[licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br](mailto:licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br)> escreveu:  
Prezado João Paulo,

Segue, em anexo, Parecer Único referente ao DAIA nº 35601-D, no qual observa-se que as coordenadas geográficas da área de intervenção, informadas no item 8.1, não coincidem com o arquivo Geo anexado (imagem abaixo). Portanto, faz-se necessário proceder a adequação do DAIA, se for o caso.

Anexar ainda Certidão de casamento do proprietário do imóvel.



Esta solicitação deverá ser respondida via e-mail em até 05 (CINCO) dias corridos sob pena de indeferimento.

Atenciosamente,  
SUPRAM/ZM

-----"João Paulo Machado" <[joaopmachado@gmail.com](mailto:joaopmachado@gmail.com)> escreveu: -----

Para: Licenciamento Zona da Mata <[licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br](mailto:licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br)>

De: "João Paulo Machado" <[joaopmachado@gmail.com](mailto:joaopmachado@gmail.com)>

Data: 08/11/2019 11:42 AM

Assunto: Re: PROTOCOLO Nº 91306763/2019 - G3 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - SOBRESTADO

bom dia, segue documentos solicitados

- 1 - termo de posse do prefeito
- 2 - carta de anuência da esposa do proprietário
- 3 - favor considerar a AAC anexada no processo e novamente anexada neste email
- 4 - CTF-APP com o endereço correto
- 5 - Arquivo KML corrigido
- 6 - Favor Considerar o DAIA anexado no processo novamente anexado neste email, pois este daia da imagem enviada não é no empreendimento a ser licenciado, pode ser um DAIA de outra extração do mesmo empreendedor, já regularizada anteriormente ou em regularização.
- 7 - fce corrigido assinado
- 8 - fce corrigido em excel

att.:

Em ter., 5 de nov. de 2019 às 11:15, Licenciamento Zona da Mata <[licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br](mailto:licenciamento.zm@meioambiente.mg.gov.br)> escreveu:  
Prezado (a),

Informamos que a sua requisição, realizada por meio do Sistema de Requerimento de Licenciamento Ambiental, foi considerada **INCOMPLETA** por não preencher os requisitos e procedimentos necessários ao objetivo pretendido, quais sejam: não foram anexados todos os documentos obrigatórios para formalização do seu processo.

Assim, favor responder este e-mail apresentando as adequações, esclarecimentos e/ou documentos a seguir:

- Adequar o preenchimento do item 1 do módulo 1 do FCE (nova solicitação), tendo em vista que a AAC vinculada ao PA nº 31774/2015/001/2015 refere-se a outro empreendimento, localizado na Fazenda Boa Sorte;
  - Adequar o preenchimento do item 6.1 do módulo 3 do FCE;
  - Preencher o campo 2.14 do módulo 5 do FCE;
  - Adequar o DNPM informado no item 4.2 do módulo 5 do FCE;
  - Anexar anuência da esposa do proprietário do imóvel, tendo em vista que a Certidão de registro menciona que o mesmo é casado;
  - Anexar CTF com endereço do local de operação do empreendimento;
  - Anexar Termo de Posse do Prefeito Municipal;
  - Área do arquivo Geo anexado (0,3776 ha) é maior que a área do autorizada pelo DAIA (0,2497 ha).
- Esclarecer.**

- Coordenadas geográficas do ponto de intervenção do DAIA não coincidem com o arquivo Geo anexado.  
Esclarecer:

<b>5.9 Regularização da Reserva Legal – RL</b>		<b>Área (ha)</b>		
<b>5.10 Área de Preservação Permanente (APP)</b>				
5.10.1 APP com cobertura vegetal nativa				
5.10.3 Tipo de uso antrópico consolidado				
		Agrosilvipastoril		
		Outro: pecuária		
		7,8332		
<b>6. INTERVENÇÃO AMBIENTAL REQUERIDA E PASSÍVEL DE APROVAÇÃO</b>				
<b>Tipo de Intervenção REQUERIDA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>		
Intervenção em APP SEM supressão de vegetação nativa	0,2497	ha		
<b>Tipo de Intervenção PASSÍVEL DE APROVAÇÃO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>		
Intervenção em APP SEM supressão de vegetação nativa	0,2497	ha		
<b>7. COBERTURA VEGETAL NATIVA DA ÁREA PASSÍVEL DE APROVAÇÃO</b>				
<b>7.1 Bioma/Transição entre biomas</b>	<b>Área (ha)</b>			
<b>7.2 Fisionomia/Transição entre fisionomias</b>	<b>Área (ha)</b>			
<b>8. COORDENADA PLANA DA ÁREA PASSÍVEL DE APROVAÇÃO</b>				
<b>8.1 Tipo de Intervenção</b>	<b>Datum</b>	<b>Fuso</b>	<b>Coordenada Plana (UTM)</b>	
Intervenção em APP SEM supressão de vegetação n	SAD-69	23K	701.719	7.716.188
<b>9. PLANO DE UTILIZAÇÃO PRETENDIDA</b>				
<b>9.1 Uso proposto</b>	<b>Especificação</b>	<b>Área (ha)</b>		
Mineração	acesso, porto e manobra	0,2497		
		<b>Total</b>		<b>0,2497</b>

Esta solicitação deverá ser respondida via e-mail em até 05 (CINCO) dias corridos sob pena de indeferimento.

Atenciosamente,  
SUPRAM/ZM

--



João Paulo Marques Machado Teixeira.  
Engenheiro Geólogo  
CREA-MG: 170773/D  
(31) 9321-0117  
(32) 9938-8130

[anexo "01 - POLIGONAL.kml" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]  
[anexo "03 - ctf\_app.pdf" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]  
[anexo "21- termo de posse do prefeito.pdf" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]  
[anexo "22 - auencia esposa.pdf" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]  
[anexo "12 - aaf.pdf" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]  
[anexo "06 - diaa g3.pdf" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]  
[anexo "10 - fce-eletronico (13).xlsx" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]  
[anexo "09 - Fce\_ASSINADO.pdf" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]

--




João Paulo Marques Machado Teixeira.  
Engenheiro Geólogo  
CREA-MG: 170773/D  
(31) 9321-0117  
(32) 9938-8130

--



João Paulo Marques Machado Teixeira.  
Engenheiro Geólogo  
CREA-MG: 170773/D  
(31) 9321-0117  
(32) 9938-8130

--



João Paulo Marques Machado Teixeira.

Engenheiro Geólogo  
CREA-MG: 170773/D  
(31) 9321-0117  
(32) 9938-8130

[anexo "01 - POLIGONAL.kml" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]  
[anexo "10 - fce-eletronico (13).xlsx" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]  
[anexo "Fce\_Corrigido12\_11.pdf" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]

--



João Paulo Marques Machado Teixeira.  
Engenheiro Geólogo  
CREA-MG: 170773/D  
(31) 9321-0117  
(32) 9938-8130

--



João Paulo Marques Machado Teixeira.  
Engenheiro Geólogo  
CREA-MG: 170773/D  
(31) 9321-0117  
(32) 9938-8130

[anexo "MEMORIAL SITUAÇÃO PROPRIEDADE.pdf" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]  
[anexo "Areial G3 -PLANTA DE SITUAÇÃO-Layout2.pdf" removido por Wanuza Helena Campos/SISEMA]