

MINAS GERAIS

1911.	Pinça de freio (pastilha com desgaste excessivo/ espelhada/pistão travado/pistão inoperante) .	Notificar e Recolher
1912.	Reservatório de ar (vazamento) .	Notificar e Recolher
1913.	Sapatas de freio (gasta ou empenada)	Notificar
1914.	Servo de freio (vazamentos de ar / fluido)	Notificar e Recolher
1915.	Tambor de freio (trinca, furado, com desgaste excessivo)	Notificar e Recolher
1916.	Tubulação /flexível inoperante	Notificar
1917.	Válvula modeladora de freio de estacionamento (vazamento de ar/ inoperante)	Notificar
1918.	Válvula moderadora do freio de serviço (vazamento/drenagem)	Notificar
1919.	Válvula quattros ou seis vias (funcionamento/vazamento de ar/drenagem)	Notificar
1920.	Válvula reguladora de pressão desregulada (vazamento de ar/inoperante/drenagem)	Notificar
1921.	Válvula relé (vazamento ar/inoperante) notificar	Notificar
	SISTEMA ELÉTRICO	
2001.	Alternador (funcionamento/inoperante)	Notificar
2002.	Bateria inoperante (falta/inoperante)	Notificar
2003.	Chicote de fiação (danificado/inoperante)	Notificar
2004.	Luz de farol alto/baixo (falta/inoperante)	Notificar e Recolher
2005.	Luz de freio (falta/inoperante)	Notificar e Recolher
2006.	Luz de pisca alerta (falta/inoperante)	Notificar
2007.	Luz de ré (aviso sonoro/inoperante)	Notificar
2008.	Luz de seta indicadora (falta/inoperante)	Notificar
2009.	Luz de vigia (falta/inoperante)	Notificar
2010.	Luzes internas (falta/inoperante)	Notificar
2011.	Motor de partida(funcionamento/inoperante)	Notificar
	TRANSMISSÃO	
2101.	Acoplamento das marchas (inoperante)	Notificar
2102.	Alça /cinto de segurança (falta/inoperante/inadequada)	Notificar e Recolher
2103.	Arvore de transmissão (cardam) (vibração/ folga nas luvas)	Notificar
2104.	Caixa de freio retarder (vazamento/inoperante)	Notificar
2105.	Cilindro de embreagem (vazamento óleo / ar)	Notificar
2106.	Coroa e pinhão (desgaste/barulho /folga excessiva entre)	Notificar
2107.	Cubo de roda / semi eixos / rolamentos (vazamento/folga)	Notificar
2108.	Embreagem (disco/chapa /colar inoperante)	Notificar e Recolher
2109.	Haste seletora /eixo entalhado da caixa (retentores/ eixo piloto/juntas)	Notificar
2110.	Retentor do eixo do pinhão (vazamento/inoperante) notificar	Notificar
2111.	Rolamento de centro (quebrado/desgastado/borracha danificada/trinca)	Notificar e Recolher
2112.	Sincronização de eixos garfos (desgaste/inoperante)	Notificar
2113.	Suporte de caixa (quebrado/inoperante)	Notificar
3000.	Outros Itens não especificados ou relacionados (Inadequado/Falta/inoperante)	Notificar

CÓDIGO	ITEM exclusivo para veículo rodoviário conforme característica do serviço	AÇÃO
8000.	Aparelho de ar condicionado (falta/inoperante)	Notificar
8001.	Assento sanitário (falta/inoperante)	Notificar e recolher
8002.	Bagageiro externo (Falta de higiene/inoperante)	Notificar
8003.	Porta embrulhos interno (Falta de higiene/inoperante)	Notificar
8004.	Caixa coletora (falta/inoperante)	Notificar e recolher
8005.	Caixa embutida para depósito de papéis usados (falta/inoperante)	Notificar
8006.	Certificado de registro do veículo (SEINFRA) (falta/vencido)	Notificar
8007.	Cinto de segurança, em conformidade com a legislação vigente (falta/inoperante)	Notificar
8008.	Corredor central (inadequado)	Notificar
8009.	Divisória total para a cabine do motorista (falta/inoperante)	Notificar
8010.	Encosto de cabeça (falta)	Notificar
8011.	Encosto de poltrona (falta)	Notificar
8012.	Gabinete sanitário (inoperante)	Notificar
8013.	Lavatório (falta/inoperante)	Notificar
8014.	Torneira (falta/inoperante)	Notificar
8015.	Layout do veículo (em desconformidade com o aprovado pela SEINFRA)	Notificar
8016.	Numeração de poltrona (falta)	Notificar
8017.	Papel higiênico (falta)	Notificar
8018.	Poltronas fixas individuais (falta/inoperante)	Notificar
8019.	Poltronas individuais reclináveis (falta/inoperante)	Notificar
8020.	Porta de entrada do sanitário (falta/inoperante)	Notificar e recolher
8021.	Reservatório de água potável (falta/inoperante)	Notificar
8022.	Sabão (falta)	Notificar
8023.	Suporte para apoio de pés (falta/inoperante)	Notificar
8024.	Termo de responsabilidade de manutenção (falta/inacessível)	Notificar
8025.	Válvula de descarga (falta/inoperante)	Notificar

GABRIEL RIBEIRO FAJARDO
SUBSECRETÁRIO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

06 1577229 - 1

Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER

Diretor-Geral: Robson Carlindo Santana Paes Loures

Ato assinado pelo Senhor Diretor Geral: EXONERA, nos termos do artigo 106, alínea “a”, da Lei 869, de 05 de junho de 1952, WANDERSON AMADOR PALHARES, Masp 1389790-5, do cargo de provimento efetivo de Fiscal de Transportes e Obras Rodoviários, Código FTOR, Nível I, Grau C, a partir de 29/12/2021.

06 1577368 - 1

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Secretário: Rogério Greco

Expediente

A Superintendente de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições, conferidas pela Resolução SEJUSP nº 09 de 06 de agosto de 2019, publicada no Jornal Minas Gerais de 08 de agosto de 2019, RETIFICA O ATO ALTERAÇÃO DE NOME Nº 8/2022, referente ao(s) servidor(es):

MASP 13771084, LOREN PENA FREIRE, ASEDs, tendo em vista motivo de erro material publicado em 29/12/2021.

Onde se lê:Superintendente de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições, conferidas pela Resolução SEJUSP nº 09 de 06 de agosto de 2019, publicada no Jornal Minas Gerais de 08 de agosto de 2019, ALTERA O NOME ATO: Nº 796 /2021, à vista de documento(s) apresentado(s), do(s) servidor(es).

MASP 13771084, LOREN PENA FREIRE, para LOREN PENA FREIRE MARX.

Leia-se:Superintendente de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições, conferidas pela Resolução SEJUSP nº 09 de 06 de agosto de 2019, publicada no Jornal Minas Gerais de 08 de agosto de 2019, ALTERA O NOME ATO: Nº 796 /2021, à vista de documento(s) apresentado(s), do(s) servidor(es).

Ana Louise de Freitas Pereira Superintendente de Recursos Humanos
No impedimento,

Fanymar de Assis Luziano
Diretor de Gestão de Pessoas
(Designado para Responder pela Superintendência de Recursos Humanos)

06 1577051 - 1

DIÁRIO DO EXECUTIVO

MASP 11232329, CARLOS ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA, ASP - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO, Nível II, Grau E, acrescida de 50% da remuneração do cargo de DAD-7, a partir de 22/12/2021.

MASP 11858032, WANDERSON SOARES FONSECA, AGSE - AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO, Nível II, Grau E, acrescida de 50% da remuneração do cargo de DAD-4, a partir de 03/01/2022.

MASP 1402391-5, MARCIA MARIA PEDROSA ALVES, DAD-3 - ANALISTA EXECUTIVA DE DEFESA SOCIAL - ANEDS, Nível I, Grau C, acrescida de 50% da remuneração do cargo de DAD-3, a partir de 23/12/2021.

MASP 10956415, FERNANDO PEREIRA, RENOVATO, ASP 2 - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO, Nível II, Grau E, acrescida de 50% da remuneração do cargo de DAD-5, a partir de 23/12/2021.

MASP 12217667, FABIO LUIZ SANTOS, ASP - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO, Nível II, Grau D, acrescida de 50% da remuneração do cargo de DAD-1, a partir de 28/12/2021.

MASP 12520524, PABLO WISNER MARTINS SOUZA PEREIRA, ASP - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIARIO, Nível I, Grau C, acrescida de 50% da remuneração do cargo de DAD-5, a partir de 27/12/2021.

Ana Louise de Feitas Pereira
Superintendente de Recursos Humanos
No impedimento,

Fanymar de Assis Luziano
Diretor de Gestão de Pessoas
(Designado para Responder pela Superintendência de Recursos Humanos)

06 1577184 - 1

A Superintendente de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições, conferidas pela Resolução SEJUSP nº 09 de 06 de agosto de 2019, publicada no Jornal Minas Gerais de 08 de agosto de 2019, RETIFICA O ATO DEAFASTAMENTO POR MOTIVO DE PATERNIDADE Nº 10/2022, referente ao(s) servidor(es):
MASP 12690483, LEANDRO DA SILVA MOREIRA, ASP, tendo em vista motivo de erro material publicado em 30/01/2021.

Onde se lê:A Superintendente de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições, conferidas pela Resolução SEJUSP nº 09 de 06 de agosto de 2019, publicada no Jornal Minas Gerais de 08 de agosto de 2019, CONCEDE LICENÇA PATERNIDADE ATO: Nº 042/2021, nos termos do inciso XIX do art. 7º .C/C o § 3º do art. 39 da CR/1988 e § 1º do art. 10 do ADCT da CR/1988, por cinco dias, aos servidores
MASP 12690483, LEANDRO DA SILVA MOREIRA, ASP, a contar de 18/12/2020.

Leia-se:A Superintendente de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições, conferidas pela Resolução SEJUSP nº 09 de 06 de agosto de 2019, publicada no Jornal Minas Gerais de 08 de agosto de 2019, REGISTRA AFASTAMENTO POR MOTIVO DE CASAMENTO, nos termos da alínea “a” do art. 201 da Lei nº. 869, de 5/7/1952, por oito dias aos servidores.

Ana Louise de Freitas Pereira
Superintendente de Recursos Humanos
No impedimento,

Fanymar de Assis Luziano
Diretor de Gestão de Pessoas
(Designado para Responder pela Superintendência de Recursos Humanos)

06 1577054 - 1

A Superintendente de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições, conferidas pela Resolução SEJUSP nº 09 de 06 de agosto de 2019, publicada no Jornal Minas Gerais de 08 de agosto de 2019, ANULA O ATO Nº 11/2022, referente ao(s) servidor(es):

Masp 12216388 TAYRONE RODRIGUES DA SILVA, ASP, por 01 mês(es), referente(s) ao(s) 2º quinq., de exercício, a partir de 13/12/2021, ato de FÉRIAS-PRÊMIO AFASTAMENTO, publicado em 30/11/2021, conforme pedido do servidore interesse da administração pública.

Masp 11