

**De:** Licenciamento Zona da Mata/SISEMA  
**Para:** autopostofrancosuico@hotmail.com

---

**Data:** Segunda-feira, 26 De novembro De 2018 02:57 PM  
**Assunto:** PROTOCOLO N° 37776354/2018 - AUTO POSTO VARGAS LTDA - INDEFERIDO

---

Prezado requerente,

Informamos que a sua requisição, realizada por meio do Sistema de Requerimento de Licenciamento Ambiental, foi **INDEFERIDA** por não preencher os requisitos e procedimentos necessários ao objetivo pretendido.

Assim, favor retomar **NOVO** procedimento, observando os seguintes passos:

- Ler atentamente o Manual de orientações para preenchimento do formulário de caracterização do empreendimento – FCE (INSERIR LINK QUE SE ENCONTRA EM PERGUNTAS FREQUENTES);
- Acessar a plataforma IDE para verificação da incidência de critérios locacionais e dos fatores de restrição e de vedação previstos na DN 217/2017;
- Preencher corretamente todos os campos necessários do FCE (Formulário de Caracterização do Empreendimento), disponível no Sistema de Requerimento, bem como imprimir, assinar e digitalizar o documento para instrução do seu requerimento.
- Anexar todos os documentos pertinentes, indicados na Tela 8 do referido FCE, quando se tratar da modalidade de licenciamento simplificada via cadastro;
- Gerar o DAE no site da Secretaria da Fazenda e, posteriormente, realizar o seu upload e de seu comprovante de pagamento como documento obrigatório anexo a sua requisição eletrônica;
- Obter antecipadamente sua Outorga e seu DAIA no caso de requisição de licenciamento para as modalidades simplificadas (Cadastro ou RAS); Repetindo o procedimento, lembre-se de não deixar de atender às diretrizes acima expostas, sob pena de sua requisição ser indeferida novamente. Lembramos ainda que, no próprio Sistema de Requerimento de Licenciamento Ambiental, principalmente nos textos inseridos para as abas "Apresentação" e "Perguntas Frequentes", você obterá de maneira detalhada as orientações a serem observadas, dentre outros esclarecimentos.

#### **PROBLEMAS OBSERVADOS:**

- O FCE em formato pdf. foi anexado em vários arquivos separados e não foi assinado em todas as páginas;**
- A versão do FCE está desatualizada (já está disponível a versão 8.0);**
- A declaração de inexistência de áreas contaminadas ou suspeitas de contaminação não foi emitida via Sisemanet;**
- Não foi anexada a certidão de microempreendedor ou microempresa;**
- Não foi anexada certidão de registro de imóvel atualizada em nome da empresa requerente ou anuênciia do proprietário (não são aceitos contratos de compra e venda);**
- O teste de estanqueidade foi apresentado em dois arquivos separados, contempla apenas 45m<sup>3</sup> e não está acompanhado de ART.**

Gentileza não responder este e-mail.

Atenciosamente,

SUPRAM ZM