

PARECER ÚNICO Nº 94/2008(SUPRAMNM)

801490/2008

Indexado ao(s) Processo(s) Nº:
03509/2005/001/2007

Tipo de processo:
LICENCIAMENTO AMBIENTAL ()

AUTO DE INFRAÇÃO ()

1- Identificação:

Empreendimento (Razão Social) /Empreendedor (nome completo): TAMBURIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	CNPJ / CPF: 06.329.885/0001-53
Empreendimento (Nome Fantasia): POSTO DOM PEDRO.	
Município: SALINAS.	
Atividade predominante: COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - EXCETO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO.	
Código da DN e Parâmetro: Atividade.....: F-06-01-7 - Postos revendedores, postos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas e postos flutuantes de combustíveis.	
Capacidade de armazenagem:..... 135 m³.	
Coordenadas Geográficas:	
Datum: <input checked="" type="checkbox"/> SAD 69 <input type="checkbox"/> WGS 84 <input type="checkbox"/> Córrego Alegre	
Fuso: <input type="checkbox"/> 22° <input checked="" type="checkbox"/> 23° <input type="checkbox"/> 24° Meridiano <input type="checkbox"/> 39° <input checked="" type="checkbox"/> 45° <input type="checkbox"/> 51°	
Formato Lat/Lon:	
Latitude: S	Longitude: WO
Grau: 16 Min: 8 Seg: 7	Grau: 42 Min: 15 Seg: 7
Porte do Empreendimento: Pequeno () Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Grande ()	Potencial Poluidor: Pequeno () Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Grande ()
Classe do Empreendimento: CLASSE 3 - DN 74/2004	
Fase do Empreendimento: LICENÇA DE OPERAÇÃO EM CARÁTER CORRETIVO (LOC) - INDEFERIMENTO.	
Localizado em UC (Unidades de Conservação)? <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim⇒⇒⇒	
Curso d'água mais próximo: RIO BANANAL. Bacia Hidrográfica Estadual: RIO SALINAS. Bacia Hidrográfica Federal: RIO JEQUITINHONHA.	

2- Histórico:

Vistoria: <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim	Relatório de Vistoria nº: 032/2007	Data: 24/04/2007
Notificações Emitidas Nº:	Advertências Emitidas Nº:	Multas Nº:

3 - Introdução:

O presente Parecer trata da análise do requerimento de Licença de Operação em caráter Corretivo da empresa **TAMBURIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA** (P.A. nº 03509/2005/001/2007), cuja atividade desenvolvida é o comércio varejista de combustíveis e lubrificantes, exceto gás liquefeito de petróleo. O empreendimento encontra-se instalado na Rodovia BR 251, km 311, zona rural do município de Salinas/MG. O posto de combustível iniciou sua operação há aproximadamente 12 anos.

A elaboração do Relatório de Controle Ambiental (RCA) e o Plano de Controle Ambiental (PCA) são de Responsabilidade Técnica do Engenheiro Eletricista Osvaldo de Oliveira Aleixo Rodrigues, CREA/MG nº 71.834D.

4 - Controle Processual:

Após exame dos autos verificou-se que o processo não se encontra formalizado e instruído com a documentação exigível pela legislação vigente, sobretudo o que prevê a Resolução CONAMA 273/2000, a Deliberação Normativa COPAM 050/2001 e as normas Técnicas ABNT – NBR, em especial a 13.786/2005.

Nesse diapasão foram solicitadas várias informações complementares imprescindíveis para a apreciação técnica e jurídica conforme ofício colacionado em fls 98/99, as quais, não foram atendidas. Nesse diapasão, diante da inércia do empreendedor restou demonstrado a impossibilidade de prosseguir nas análises.

Assim, diante da ausência das informações solicitadas e da impossibilidade de um diagnóstico positivo ao empreendimento sugerimos o indeferimento do pedido de Licença de Operação Corretiva à empresa TAMBURIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, para o qual sugerimos a formalização de novo processo de Regularização Ambiental no prazo de 60 dias sob pena de suspensão das atividades e multa.

5 - Discussão:

5.1 - Avaliação do Diagnóstico Ambiental:

O diagnóstico ambiental da área de influência do empreendimento foi apresentado de maneira bastante sucinta no Relatório de Controle Ambiental (RCA), onde parte dos impactos ambientais muitas das vezes não se restringe aos limites da área do posto de combustível.

O posto de combustível encontra-se instalado na zona rural do município de Salinas, inserido nas Bacias Hidrográficas Estadual e Federal dos Rios Salinas e Jequitinhonha, respectivamente, tendo como curso d'água mais próximo o Rio Bananal, distante aproximadamente 300 metros do empreendimento. A empresa possui como confrontantes: a esquerda, a direita e fundos – vegetação nativa, fazendas, pastagem, frente – Rodovia BR 251. O acesso principal ao empreendimento é feito pela BR 251.

5.2 - Caracterização do Empreendimento:

O empreendimento em questão está em operação aproximadamente há 12 anos numa área total de 60.000 m², sendo 2.800 m² de área construída. A sua capacidade de armazenamento de combustível é de 120 m³ distribuídos em 04 tanques subterrâneos, sendo 01 tanque bicompartimentado de gasolina e álcool com capacidade de 30 m³, 03 tanques plenos, sendo 02 de diesel e 01 de gasolina com capacidade de 30 m³ cada. Atualmente, a empresa possui parceria com a Ipiranga Distribuidora de Combustíveis Ltda.

O projeto arquitetônico do posto revendedor é composto basicamente da área do SASC, uma cobertura metálica onde abriga duas pistas de abastecimento e uma edificação ao fundo onde se encontra o escritório administrativo, a lanchonete e a churrasqueira.

O posto encontra-se parcialmente reformado, incluindo a instalação de tanques tipo jaquetado (parede dupla), ou seja, parede interna de aço carbono e externa de fibra de vidro, instalação de linhas subterrâneas de sucção e distribuição em PEAD, instalação de sump's e check valve, válvulas antitransbordamentos, 01 filtro de óleo diesel com um total de 04 bombas de combustível, todas do tipo eletrônico comercial, entre outros. As pistas de abastecimento possuem cobertura em estrutura metálica, pé-direito em torno de 6 metros, com piso parcialmente dotados de concreto e canaletas, conduzindo os efluentes líquidos gerados para somente uma caixa separadora de água e óleo – SAO. A área de descarga de combustíveis não possui piso concretado. O monitoramento dos estoques de combustíveis é realizado manualmente.

Atualmente, o empreendimento conta com a colaboração de 21 funcionários, trabalhando de domingo a domingo, em 03 turnos de 8 horas cada.

A água consumida nas atividades administrativas e operacionais do empreendimento é proveniente de uma captação superficial (Outorga vencida) e da rede pública. O posto de combustíveis ainda é servido de telefonia e energia elétrica (CEMIG).

5.3 - Impactos Identificados:

Em função das informações prestadas no RCA/PCA e na vistoria técnica realizada, constatou-se que a atividade desenvolvida pela empresa gera diversos tipos de impactos ambientais durante a sua operação, uma vez que o empreendimento já se encontra em pleno funcionamento. Os principais impactos ambientais gerados são: os resíduos sólidos como, papel, papelão, toalhas descartáveis, embalagens plásticas de óleos lubrificantes, aditivos e assemelhados, filtros de óleo/ar, estopa e papelões impregnados de óleo, resíduos sólidos gerados pela SAO, entre outros; os efluentes líquidos como vazamentos/transbordamentos ocorridos na transferência do combustível do caminhão para o tanque de armazenamento, durante o abastecimento de veículos, na deterioração dos equipamentos, na ineficiência operacional do sistema separador de água e óleo – SAO, nas falhas operacionais, etc; os efluentes líquidos sanitários provenientes dos vestiários/instalações sanitárias; as águas pluviais em contato com as áreas contaminadas por produtos derivados de petróleo; as emissões atmosféricas decorrentes da liberação dos vapores de combustíveis durante o abastecimento dos veículos e da descarga dos tanques, e as emissões de ruídos decorrentes do funcionamento das bombas de abastecimento, unidade de filtragem de óleo diesel e da movimentação dos veículos no interior do posto.

5.4 - Medidas Mitigadoras:

A empresa implantou parcialmente as medidas mitigadoras necessárias para minimizar os impactos ambientais gerados. Em função disso, foram solicitadas diversas informações para complementar os estudos apresentados (RCA/PCA) e atender a legislação ambiental vigente. As informações solicitadas foram às seguintes: apresentar Atestado de Corpo de Bombeiros e Alvará de Funcionamento da Prefeitura atualizada, apresentar o Contrato Social atualizado, uma vez que houve alteração da Razão Social, apresentar documento que comprove a averbação da Reserva Florestal Legal, haja vista que o empreendimento está localizado em zona rural, executar medidas corretivas para regularização física e ambiental do depósito de óleo usado, onde obrigatoriamente devem ser realizadas, segundo as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Resolução CONAMA 273/2000, DN's COPAM 050/2001 e 108/2007, apresentar teste de estanqueidade dos tanques e linhas subterrâneas atualizados, apresentar Relatório de Análise de Passivo Ambiental (2ª fase – BTEX e HPA) da área do empreendimento, apresentar cópias das notas fiscais de todos os equipamentos instalados no

empreendimento, inclusive dos tanques, de acordo com o solicitado na NBR 13.786/01, apresentar projeto de complementação do sistema de tratamento de esgoto sanitário, executar medidas corretivas para regularização física e ambiental dos lavadores de veículos, incluindo pelo menos a construção de sistema de drenagem, caixa separadora de água e óleo (SAO), paredes laterais e concretagem dos pisos, executar medidas corretivas para regularização física e ambiental da área da oficina mecânica e borracharia, incluindo pelo menos a construção de sistema de drenagem, caixa separadora de água e óleo (SAO) e concretagem do piso, apresentar Relatório Técnico fotográfico das adequações físicas e ambientais solicitadas e realizadas no empreendimento em questão, apresentar ART's dos responsáveis técnicos pelos projetos de controle ambiental e estudos que serão apresentados.

Entretanto, até a presente data, a empresa não apresentou as informações solicitadas, imprescindíveis para a conclusão da análise do processo de licenciamento ambiental.

6 - Conclusão:




Diante do exposto, e considerando a não apresentação das informações complementares solicitadas pela SUPRAMNM, sugere o indeferimento da Licença de Operação em caráter Corretivo requerida pela empresa **TAMBURIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA** para sua unidade de comércio varejista de combustíveis automotivos, localizado na zona rural do município de Salinas/MG, devendo o empreendedor formalizar novo processo de regularização ambiental no prazo de 60 dias sob pena de suspensão imediata das atividades e multa.

Frisa-se ainda que o empreendedor deva abster-se de utilizar a água proveniente da captação superficial no Rio Bananal até a aquisição da devida licença sob penas da lei.

7 - Parecer Conclusivo:

Favorável a concessão da licença: () Sim (x) Não

8 - Data / Responsabilidade Técnica:

Data: Montes Claros, 27 de Novembro de 2008.	
Superintendente: Laís Fonseca dos Santos	Assinatura / Carimbo:  Laís Fonseca dos Santos Superintendente Regional Norte de Minas / SEMAD
Diretor Técnico: Cláudia Beatriz O. Araújo	Assinatura / Carimbo:  Cláudia Beatriz Oliveira Araújo DIRETORA DE APOIO TÉCNICO REGIONAL SUPRAM-N.M. - MASP 1148188-4 Masp: 1043816-6
Assessor Jurídico: Yuri Rafael O. Trovão	Assinatura / Carimbo:
Gestor do processo: Reinaldo Miranda Fonseca	Assinatura / Carimbo:  Reinaldo Miranda Fonseca Analista Ambiental Supram NM - Masp 615025 - 4