



**PARECER ÚNICO Nº 0747803/2015 (SIAM)**

<b>INDEXADO AO PROCESSO:</b> Licenciamento Ambiental	<b>PA COPAM:</b> 02384/2008/002/2010	<b>SITUAÇÃO:</b> Sugestão pelo Indeferimento
<b>FASE DO LICENCIAMENTO:</b> Licença de Operação Corretiva – LOC		

<b>PROCESSOS VINCULADOS CONCLUÍDOS:</b>	<b>PA COPAM:</b>	<b>SITUAÇÃO:</b>

<b>EMPREENDEDOR:</b> AUTO POSTO MIGUELINHO LTDA	<b>CNPJ:</b> 04.930.606/0001/87
<b>EMPREENDIMENTO:</b> AUTO POSTO MIGUELINHO LTDA	<b>CNPJ:</b> 04.930.606/0001/87
<b>MUNICÍPIO(S):</b> ARAXÁ	<b>ZONA:</b> Urbana
<b>COORDENADAS GEOGRÁFICA (DATUM):</b> SAD 69	<b>LAT/Y</b> 19° 33' 17,8" <b>LONG/X</b> 46° 52' 47,5"
<b>LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO:</b> <input type="checkbox"/> INTEGRAL <input type="checkbox"/> ZONA DE AMORTECIMENTO <input type="checkbox"/> USO SUSTENTÁVEL <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
<b>NOME:</b>	
<b>BACIA FEDERAL:</b> RIO PARANAIBA <b>UPGRH:</b> PN2	<b>BACIA ESTADUAL:</b> RIO CAPIVARA <b>SUB-BACIA:</b> CORREGO FUNDO
<b>CÓDIGO:</b> F-06-01-7	<b>ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 74/04):</b> Postos revendedores, postos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas e postos flutuantes de combustíveis.
<b>CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b> Não possui.	
<b>REGISTRO:</b>	
<b>RELATÓRIO DE VISTORIA:</b> 02069/2015	<b>DATA:</b> 20/07/2015

EQUIPE INTERDISCIPLINAR	MATRÍCULA	ASSINATURA
RODRIGO ANGELIS ALVAREZ – Analista Ambiental (Gestor)	1191774-7	
LETICIA GONÇALVES DOS REIS – Gestora Ambiental	1364286-3	
De acordo: JOSE ROBERTO VENTURI – Diretor Regional de Apoio Técnico	1198078-6	
De acordo: DAYANE APARECIDA PEREIRA DE PAULA – Diretor(a) de Controle Processual	1217642-6	



## 1. Introdução

O presente licenciamento refere-se à solicitação de Licença de Operação Corretiva do Empreendimento AUTO POSTO MIGUELINHO LTDA, que está situado na BR 262, km 682,7, no município de Araxá.



Imagem Google Earth - 2015

O processo para a Licença de Operação Corretiva teve início em 08/01/2010, por meio da entrega do Formulário Integrado de Caracterização do Empreendimento (FCEI), o qual gerou o Formulário de Orientação Básica (FOBI) de nº 010129/2010. Em 30/09/2010, o empreendedor formalizou o requerimento da Licença, com a entrega da documentação exigida no referido FOBI. O Empreendimento é classificado, conforme Deliberação Normativa COPAM nº 74/04, pelo código F-06-01-7 e enquadrado em classe 03.

O empreendimento foi vistoriado em 23/11/2010, e, em 06/12/2010, foram solicitadas informações complementares. No dia 20/07/2015 foi realizada nova vistoria, conforme Relatório de Vistoria nº 02069/2015.



## 2. Caracterização do Empreendimento

O empreendimento AUTO POSTO MIGUELINHO LTDA exerce a atividade de revenda de combustíveis líquidos automotivos (etanol, gasolina e diesel) e borracharia. O empreendimento possui escritório e sanitários (desativado).

De acordo com a norma técnica NBR 13.786/2005, a qual define a seleção dos equipamentos e sistemas a serem utilizados para o sistema de armazenamento subterrâneo, o empreendimento é classificado ambientalmente com sendo CLASSE 3.

O projeto arquitetônico do empreendimento compõe-se basicamente de pista de abastecimento, compreendendo o Sistema de Armazenagem Subterrânea de Combustíveis – SASC, composta por 04 (quatro) tanques, sendo 01 (um) tanque de 30m<sup>3</sup> bipartido, 03 (três) tanques de 30m<sup>3</sup> pleno, totalizando uma capacidade nominal de armazenamento de combustível de 120.000 litros. Os referidos tanques foram instalados no ano 2007.

A área de abastecimento possui 06 (seis) bombas eletrônicas com 02 (dois) bicos cada uma. O sistema de descarga de combustível é do tipo selada com *check valve* das bombas e válvula de respiro nos tanques. A pista de abastecimento é circundada por canaletas de drenagem que direcionam os efluentes a uma caixa separadora de água e óleo – CSAO, na qual o efluente é lançado no sumidouro na faixa de domínio da BR 262.

O empreendimento não possui AVCB emitido, pois o mesmo está em andamento desde 11/12/2012.

## 3. Caracterização Ambiental

Em vistoria realizada no dia 20/07/2015, foi constatado que parte da pista de abastecimento está danificada, que parte do sistema de canaletas também está danificado, que o sistema de caixa separadora de água e óleo – CSAO esta ineficiente e sendo misturado na rede pluvial. Há uma cobertura metálica que se estende por toda área da pista de abastecimento.

Os resíduos classe 1 são armazenados de forma inadequada, as caixas de contenção (sump) de 02 (dois) tanques estavam com líquidos e apresentavam ausência de manutenção e limpeza. A



bomba número 06 (seis) está com líquido na caixa de contenção (sump) e apresentava vazamento nas conexões.

Considerando as normas vigentes (DN 108/2007, NBRs e CONAMA), o empreendimento não apresenta desempenho satisfatório para a sua operação. Por este motivo, o mesmo foi autuado e teve suas atividades suspensas, nos termos do Auto de Infração nº 023702/2015, pois o mesmo não demonstra eficiência nos controles ambientais aplicados no desenvolvimento de suas atividades. A autuação teve como fundamento a incursão em conduta tipificada no art. 83, anexo I, código 115 do Decreto Estadual nº 44.844 de 25 de junho de 2008.

#### **4. Utilização e Intervenção em Recursos Hídricos**

Para atender às atividades do empreendimento, o mesmo possui 01 (um) poço tubular, regularizado mediante o processo nº 12625/2010, com portaria concedida e válida até 03/12/2015. O poço não possui hidrômetro e horímetro instalado.

#### **5. Autorização para Intervenção Ambiental (AIA)**

Não aplicável ao empreendimento.

#### **6. Reserva Legal**

Não aplicável ao empreendimento, uma vez que o mesmo localiza-se em área urbana.

#### **07. Compensações**

Não aplicável ao empreendimento, pois este é orientado com RCA e PCA.

#### **08. Controle Processual**

De acordo com o Decreto Estadual nº 44.844/2008:

*Art. 14. O empreendimento ou atividade instalado, em instalação ou em operação, sem a licença ambiental pertinente deverá regulariza-se obtendo LI ou LO, em caráter corretivo, mediante a comprovação de viabilidade ambiental do empreendimento.*

Entretanto, o empreendimento não apresentou as medidas de controle ambiental e medidas mitigadoras que comprovem a viabilidade ambiental do mesmo, conforme constatado na análise técnica.



Considerando que os estudos apresentados e as constatações em vistoria evidenciam a afronta à legislação vigente e aos princípios norteadores do Direito Ambiental, sugere-se o INDEFERIMENTO do pedido de concessão da Licença de Operação (LOC) para o empreendimento Auto Posto Miguelinho LTDA, localizado no município de Araxá/MG.

Ante o exposto, considerando o mandamento incurso no art. 225, da Constituição Federal, que estabelece que *“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”*, somos pelo indeferimento da LOC.

## 09. Conclusão

A equipe interdisciplinar da SUPRAM TMAP sugere o INDEFERIMENTO desta Licença Ambiental na fase de Licença de Operação em caráter corretivo para o empreendimento AUTO POSTO MIGUELINHO LTDA, referente à atividade de “POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEIS”, no município de Araxá/MG.

O empreendedor deverá, no prazo de **10 (dez) dias**, contados a partir da data de publicação no Diário Oficial da decisão da URC COPAM, informar a SUPRAM TMAP se o empreendimento será desativado ou se irá formalizar novo processo de regularização ambiental para a continuidade das atividades.

Ressalta-se que, caso o empreendedor pretenda desativar o empreendimento, deverá apresentar, no prazo supracitado, um cronograma de desativação, onde será descrito a desmobilização do empreendimento com a correta destinação dos equipamentos, resíduos, efluentes e outros.

Por fim, destaca-se que, caso o presente parecer seja aprovado, o empreendimento em questão não poderá operar até sua regularização, mesmo durante o prazo de 10 (dez) dias indicado para a manifestação do empreendedor.

## 10. Anexos

**Anexo I.** Relatório Fotográfico do AUTO POSTO MIGUELINHO LTDA.





## ANEXO I

### Relatório Fotográfico do Auto Posto Miguelinho LTDA

**Empreendedor:** AUTO POSTO MIGUELINHO LTDA  
**Empreendimento:** AUTO POSTO MIGUELINHO LTDA  
**CNPJ:** 04.930.606/0001-87  
**Municípios:** ARAXÁ  
**Atividade(s):** POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEIS  
**Código(s) DN 74/04:** F-06-01-7  
**Processo:** 02384/2008/002/2010



**Foto 01.** Imagem geral do posto



**Foto 02.**  
Área de tanques e descarga de combustível



**Foto 03.** Pista danificada



**Foto 04.** Pista e canaleta danificadas



**Foto 05.** Caixa de contenção (sump) do tanque cheio de líquido



**Foto 06.** Caixa de contenção (sump) da bomba com líquido



**Foto 07.** Drenagem pluvial e SAO



**Foto 08.** Caixa de passagem



**Foto 09.** sistema SAO



**Foto 10.** Caixa de passagem e sumidouro





**Foto 11.** Poço tubular



**Foto 12.** Armazenagem de resíduos classe 1