

023971/2002



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL – COPAM

Superintendência Regional de Meio Ambiente – Desenvolvimento Sustentável – Alto São Francisco

**Relatorio Técnico SUPRAM-ASF – Alto São Francisco**  
**Processo COPAM Nº 908/2003/002/2003**

Empreendimento: <b>TÊXTIL GUIMARÃES LTDA</b>	Classe/Porte DN 74/04: 3
CNPJ: 18.438.283/0001-13	Código: C-08-08-7
Atividade: Fiação com Tingimento	
Endereço: Av. Brasília 261	
Localização: Bairro Universitario	
Município: Itauna - MG	
Referência: <b>PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO N. 506/2003</b>	

O processo de Licenciamento Corretivo – LOC foi formalizado em 23/06/2005 na FEAM em Belo Horizonte, tramitado para a SUPRAM-ASF no dia 30/05/2006 e encaminhado a área técnica para analise no dia 07/07/2006 a morosidade em concluir a analise deve-se ao fato da empresa possuir duas parcelas do custo de analise em aberto a saber as vencidas em 14/09/2005 e 14/10/2005.


A empresa foi vistoriada pelo Engenheiro Químico Alexandre Ferreira em 21/11/2006 onde foi constatado que a empresa não adotou nenhuma medida mitigadora, mesmo as previstas no PCA apresentado pela mesma.

A situação atual da empresa alterou em pouco desde a época da lavratura do Auto de Infração, pois continua lançando o efluente industrial oriundo principalmente do alveijamento e tingimento diretamente no corpo receptor, Rio São João.

A única alteração no processo deve-se ao fato da empresa ter desativado os teares e terceirizado esta etapa do processo diminuindo assim a geração de esgoto sanitário pela diminuição do número de funcionários da empresa.

O parecer único está em elaboração sendo a equipe composta pelo Engenheiro Químico Alexandre Ferreira e pelo Advogado Wilber Nogueira.

Técnico: Engenheiro Químico Alexandre Ferreira

Assinatura: 

Data: 16 de janeiro de 2007



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável**  
**Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável**  
**Alto São Francisco**

**Relatório Técnico SUPRAM ASF**  
**Atendimento ao Núcleo Jurídico da SUPRAM ASF**

**Assunto:** Situação ambiental da Têxtil Guimarães Ltda

Por solicitação da Chefe do Núcleo Jurídico da SUPRAM ASF, Sônia Maria Tavares Melo, através de despacho saneador no PA:00908/2003/002/2003, que solicitou manifestação da equipe técnica responsável pela gestão para proferir parecer acerca da atual situação da empresa Têxtil Guimarães Ltda, situada na cidade de Itaúna-MG, vimos informar que:

Em 10/09/09, foi realizada vistoria pela equipe técnica da SUPRAM ASF, conforme Relatório de Vistoria nº. 250/2009 na área do empreendimento, onde foram constatadas algumas deficiências ambientais, dentre as quais, a falta de uma estação de tratamento de efluentes industriais (ETEI).

Após a vistoria, a equipe técnica da SUPRAM ASF elaborou um ofício de informações complementares (OF SUPRAM-ASF 553-2009) com data de 21/09/2009.

Por meio de um Ofício com nº de protocolo no órgão Ambiental do Estado R295138/200,9 a Empresa apresenta um projeto de implantação de sua ETEI. Como resposta, a SUPRAM-ASF informou: "Conforme projeto apresentado, ETEI, será a instalada fora da APP, portanto atende a legislação".

Em 05/01/2010 por meio de OF SUPRAM ASF, foi concedida uma prorrogação no prazo de informações complementares por mais 30 (trinta) dias.

No dia 13/05/2010 a FY Equipamentos, por meio do nº de protocolo R052869/20010 informa ao Órgão Ambiental do Estado que a efetivação do contrato de compra e instalação da ETEI não foi efetivado com a Têxtil Guimarães Ltda.

**Têxtil Guimarães Ltda**  
**Avenida Brasília, nº. 261**  
**Bairro Universitário**  
**Itaúna - MG.**  
**CEP: 35.681-155**

Rua Bananal nº 549 - Vila Belo Horizonte - Cep.: 35500-036  
Tel.: (37) 3229-2800 - Divinópolis/MG

Documento nº:  
453955/2010.



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável**  
**Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável**  
**Alto São Francisco**

Por meio de ofício com nº de protocolo R066280/2010 datado de 16/06/2010, a Empresa solicita uma nova prorrogação de prazo para a instalação da ETEI. Só que nesta solicitação foi enviado uma cópia do contrato com a FY Equipamentos sem a assinatura da mesma.

Neste sentido, podemos afirmar através dos relatórios de vistoria Nº S ASF 250/2009 (cópia em anexo) que empresa ainda permanece na situação relatada pelo técnico da SUPRAM-ASF, Alexandre Ferreira, sem ETEI com os efluentes sendo lançados in natura em curso d'água.

Esperando ter esclarecido a atual situação da empresa, a pedido da Chefe do Núcleo Jurídico, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

*Paula* 13/07/2010  
Paula Fernandes dos Santos  
DIRETORA REGIONAL DE APOIO TÉCNICO  
SUPRAM ASF  
MASP 1197040-7

*Diego*  
Diego da Silva Magalhães  
Analista Ambiental  
SUPRAM ASF  
CREA/MG 105588/D

00120310051009

doc. 495948/2009

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE  
Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM  
Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH

RELATÓRIO DE VISTORIA  
Nº S - ASF 250/2009  
Folha: 01/02



Fiscalização: Instruir processo de Licenciamento Ambiental (LOC)

[X] Licenciamento [ ] APEF [ ] Outorga [ ] Não há processo

C-08-05-1: Beneficiamento de  
filas de rios naturais e artificiais.

0908/2003/005/2009

Razão Social: Têxtil Guimarães Ltda  
CNPJ [ ] CPF [ ] CNH [ ] CTPS [ ] RG: 04.071.000/0001-33

Endereço: Avenida Brasília, nº 261  
Bairro: Universitário  
Cidade: Itatima - MG  
CEP: 35.681-155  
Telefone: 37-3249-2800

Endereço para correspondência: "o mesmo"  
UF: MG CEP: Caixa Postal: E-mail:

Formato Datum (Obrigatório)	[X] SAD 69	[ ] WGS 84	[ ] Córrego Alegre
Formato Long	Latitude	Longitude	
Grau: 20°	Min: 4'	Seg: 0"5	Grau: 44°
Min: 34'	Seg: 46" W		
Formato X, Y	Longitude ou X (6 dígitos)	Não considerar casas decimais	
Fuso ou Meridional para formato UTM			
Fuso	[ ] 22 [X] 23 [ ] 24	Meridiano central	[ ] 39° [X] 45° [ ] 51°

Fazenda, sítio etc.):

Localização: Do lado do posto de combustível "Delta"  
 A vistoria realizada na presente data, com início às 09:40, com o objetivo de instruir processo de licenciamento ambiental, foi realizada e foi constatado que o empreendimento está localizado em zona urbana no município de Itatima. Está em operação desde 2000. A dimensão da empresa está em menos de 15 metros da margem do Rio São João, conforme indicado em campo.  
 Possui 3 galpões, processo produtivo, caldeira, e área para máquinas e peças produzidas de flanela. Estes galpões são fechados, cobertos, com piso cimentado. A área externa dos galpões não possui cobertura natural e parte em calçamento. Há 3 tanques de armazenamento. A matéria-prima utilizada é o tecido cru, e os ensimesos são produzidos quimicamente. Foi apresentado o certificado de análise do IEF para consumo de lenha, emitido e válido até 31/01/2010, para consumo parcial, parcialmente implantado e dois cilindros de gás que são utilizados no processo produtivo, segundo informado na lista inativa.  
 Quando implantado a caldeira possui chaminé de gases e é feito regularmente anualmente.  
 O abastecimento de água é feito pelo sistema público SAAE. A água é proveniente do SAAE.

Município: Itatima - MG

Data: 10/09/2009 Hora da Lavratura: 11:50

Assinatura: [Assinatura]

Recebi a 2ª via deste Relatório de Vistoria

Assinado / Representante do Vistoriado: Tullio Machado Guimarães  
 Assinatura: [Assinatura]

Assinado com o empreendimento: Administrador



FOLHA DE CONTINUAÇÃO

é constatado que vários resíduos estavam em piso natural e a descoberta, foi solicitada a empresa que os armazene de forma adequada e de destinação correta. Foi informado que estes resíduos são enviados a empresas licenciadas, porém não foram apresentadas notas fiscais. Os produtos que não são armazenados em local impermeável, são sem laje de contenção. No processo produtivo há lavagem, tingimento e alvejamento os tecidos quando efluentes líquidos passam a empresa não tem sistema de tratamento de efluentes líquidos industriais, há uma caixa de decantação. Segundo informado estes efluentes são lançados no Rio São João. O empreendimento funciona 24 horas, com 40 funcionários. Há queixas de ruído, sendo médio na área de acabamento 82,5 dB. Há um compressor em local coberto e piso impermeável. Há também uma área que é utilizada para manutenção.

Folha de Continuação ( ) Sim (X) Não

Documento de Identificação  
CREA/MG: 105.522/D  
CRBio: 57.914/04

Assinatura  
Valéria  
Diniz

Recebi a 2ª via deste Relatório de Vistoria  
Assinatura: *Tulio Machado Guimarães*

Consultor Técnico (Nome Legível)  
Valéria Diniz Villela  
Paula Fernandes dos Santos

Vistoriado / Representante do Vistoriado:  
Tulio Machado Guimarães  
Cargo com o empreendimento: Administrador