



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

B7553-2013-0298001

Fl. 1/5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 10BBM/1CIA/6PEL (FORMIGA)		MUNICÍPIO FORMIGA	
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 10BBM/1CIA/6PEL (FORMIGA) UNIDADE POLICIAL: XXXXXX			
DESTINATÁRIO 10BBM/1CIA/6PEL (FORMIGA)		DATA DO REGISTRO 12/12/2013 10:06	
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO			
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA DIRETAMENTE AO ORGAO		INTERCEPTAÇÃO XXXXXX	DATA DA COMUNICAÇÃO 06/12/2013
HORA DA COMUNICAÇÃO 08:01			
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXXXX			
COD. OPERAÇÃO ORIGEM XXXXXX			
DADOS DA OCORRÊNCIA			
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL VISTORIA DE EMISSAO DE AVCB			
COD. PRINCIPAL P01003			
DATA DO FATO 06/12/2013	HORÁRIO DO FATO 08:00	DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL 06/12/2013 09:56	DATA FINAL 06/12/2013
HORÁRIO FINAL 15:48			
COMPL DE LOCAL MEDIATO XXXX		COMPL DE LOCAL IMEDIATO OUTROS - ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL / PRODUCAO / EXTRACAO	
LOCAL (AV., RUA, ETC) RODOVIA LMG 827			
NÚMERO XXXXX	KM 10	COMPLEMENTO XXXXXX	BAIRRO/VILA XXXXXX
CEP XXXXXX			
MUNICÍPIO BAMBUI	UF MG	PAIS BRASIL	
PONTO DE REFERÊNCIA XXXXXX		LATITUDE -20° 3' 24,8"	LONGITUDE -46° 1' 51,46"
TIPO LOCAL ESTRADA/RODOVIA ESTADUAL			
LOCALIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA ZONA RURAL		ESTRADAS / RODOVIAS PAVIMENTADA	
PREVENÇÃO E VISTORIA			
PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP)		NÚMERO DO PROJETO PT12/11	DATA DA CONCESSÃO DO AVCB XXXX
RAZÃO SOCIAL BAMBUÍ BIOENERGIA S.A			
NOME FANTASIA XXXX		CNPJ 07930999000206	
OCUPAÇÃO / DIVISÃO TANQUES OU PARQUE DE TANQUES.			
CLASSIFICAÇÃO QUANTO A ALTURA XXXXXX		CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A ITO21 XXXXXX	
NÚMERO DE PAVIMENTOS 4	ÁREA (M²) XXXX	LOTE XXXX	QUARTEIRÃO XXXX
RESULTADO DA AÇÃO DE VISTORIA	NOTIFICADA		
ÁREA NOTIFICADA (M²) 100230.02			
ITENS DE IRREGULARIDADES			
APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVCB, CONSTATAMOS NA EDIFICAÇÃO QUALIFICADA NESTE REDS AS IRREGULARIDADES CITADAS NESTE REGISTRO, QUE CONTRARIAM O PSCIP APROVADO E/OU A LEI 14.130/01, O DECRETO ESTADUAL 44.746/08 E AS NORMAS E INSTRUÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS, DEVENDO SER ADOTADAS MEDIDAS CORRETIVAS COM O INTUITO DE SANAR TAIS IRREGULARIDADE. ACESSO DE VIATURAS NAS EDIFICAÇÕES E AREAS DE RISCO - EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS ARMAZENAMENTO DE LIQUIDOS INFLAMÁVEIS E COMBUSTIVÉIS - CONFORME O PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO BRIGADA DE INCÊNDIO - FALTA APRESENTAR O ANEXO H-ATESTADO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - FALTA APRESENTAR O ANEXO H-1-ATESTADO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO COM A RESPECTIVA CREDENCIAL DO RESPONSÁVEL PELO TREINAMENTO COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE GÁS NATURAL - CONFORME O PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - O SISTEMA FOI INSTALADO EM DESACORDO COM O PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO			



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

B7553-2013-0298001

FI. 2/5

PREVENÇÃO E VISTORIA

MANIPULAÇÃO, ARMAZENAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

- EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS PROCESSO DE SEGURANÇA E CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP)
- A EDIFICAÇÃO NÃO CONDIZ COM O PSCIP

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES

- A ALTURA DOS GUARDA-CORPOS EM ESCADAS EXTERNAS, DE SEUS PATAMARES, DE BALCÕES DEVE SER DE NO MÍNIMO, 1,30 M
- O GUARDA CORPO POSSUI ESPAÇO VAGO SUPERIOR A 0,15 METROS
- OS CORRIMÃOS DEVERÃO POSSUIR ALTURA ENTRE 0,80 E 0,92 METROS

SEGURANÇA ESTRUTURAL DAS EDIFICAÇÕES

- FALTA APRESENTAR OS ANEXOS "P" E "R" COM AS RESPECTIVAS ART (S) REFERENTE A SEGURANÇA ESTRUTURAL

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- CONFORME O PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

SISTEMA DE PROTEÇÃO POR ESPUMA

- CONFORME O PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO

- OS EXTINTORES DEVERÃO SER ADEQUADOS À CLASSE DE INCÊNDIO PREDOMINANTE DENTRO DA ÁREA DE RISCO A SER PROTEGIDA

SISTEMA DE RESFRIAMENTO PARA LÍQUIDOS E GASES INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS

- CONFORME O PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

- A CENTRAL DEVE ACIONAR O ALARME GERAL DA EDIFICAÇÃO, QUE DEVE SER AUDÍVEL EM TODA EDIFICAÇÃO
- O SISTEMA FOI INSTALADO EM DESACORDO COM O PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

SISTEMAS DE HIDRANTES E MANGOTINHOS PARA COMBATE A INCÊNDIO

- CONFORME O PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

ENVOLVIDO 1

TIPO DE PESSOA FÍSICA	SEXO FEMININO	TIPO ENVOLVIMENTO TESTEMUNHA
NOME COMPLETO MARISA ARANTES TEIXEIRA		
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 20/08/1967	NATURALIDADE / UF FORMIGA / MG
IDADE APARENTE 46	GRAU DA LESÃO XXXX	ESTADO CIVIL CASADO
CUTIS XXXX	OCUPAÇÃO ATUAL ENGENHEIRA	
RELAÇÃO VÍTIMA / AUTOR XXXX		
MÃE DIVINA DE FARIA ARANTES		
PAI NORVANDIR DE ARANTES		
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL		
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 4337939	ORGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG
CPF / CNPJ 64845982668		
ESCOLARIDADE POS-GRADUACAO		
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA DOMINGOS PEREIRA PORTO	NÚMERO 160	KM XXXXX
COMPLEMENTO XXXXXX		UF MG
BAIRRO SANTO ANTÔNIO	MUNICÍPIO FORMIGA	
PAÍS BRASIL	CEP XXXXXX	TELEFONE RESIDENCIAL XXXXXX
TELEFONE COMERCIAL (37)9156-1639		
PRISÃO / APREENSÃO XXXX		HOUVE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? XXX

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA

EM CONTINUAÇÃO A VISTORIA INICIADA NA EDIFICAÇÃO EM 05.12.13, PARA FINS DE LIBERAÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO E EMISSÃO DE AVCB, NO ENDEREÇO CITADO NO CAMPO III DADOS DA OCORRÊNCIA ONDE SE TRATA DE EDIFICAÇÃO ESPECIAL M-2, FORAM ENCONTRADAS AS SEGUINTESS IRREGULARIDADES NO PSCIP (PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO) Nº PT 12/11, SENDO ELA(S):

PRANCHA 03/25 CASA DE BOMBAS A BOMBA DE INCÊNDIO DEVERÁ SER PROTEGIDA CONTRA INTEMPÉRIES CONFORME PREVÊ A



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

B7553-2013-0298001

Fl. 3/5

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA

IT 17.
PRANCHA 09/25 ÁREA 11 DESTILARIA EXISTÊNCIA DE OUTRO LANCE DE ESCADA DE ACESSO AO NÍVEL +5 E NÍVEL +10, O QUAL NÃO FOI PREVISTO NO PSCIP; HÁ TAMBÉM OUTRA ESCADA DE ACESSO AO CORREDOR DE MANUTENÇÃO E O LAYOUT ESTÁ EM DESCORDO COM O PSCIP APROVADO; AUSÊNCIA DE CORRIMÃO; O GUARDA-CORPO POSSUI ALTURA INFERIOR A 1,30.
PRANCHA 18/25 ÁREA 26 CALDEIRA AUSÊNCIA DE UM ACIONADO DE ALARME PRÓXIMO AO HD 06; AUSÊNCIA DE CORRIMÃOS, OS GUARDA-CORPOS POSSUEM ALTURA INFERIOR A 1,30 M E OS ESPAÇAMENTOS ENTRE OS VÃOS SÃO SUPERIORES A 15 CM.
PRANCHA 20/25 ÁREA 29 SISTEMA DE LIMPEZA A SECO PRESENÇA DE UMA SALA DE OPERAÇÕES A QUAL NÃO FOI PREVISTA NO PSCIP; AUSÊNCIA DE 01 (UM) EXTINTOR DE 40 B:C E 01 (UM) EXTINTOR DE ÁGUA.
PRANCHA 24/25 ÁREA 36 TRATAMENTO DE CAL GUARDA CORPO COM ALTURA INFERIOR A 1,30 M; AUSÊNCIA DE CORRIMÃOS NA ESCADA.
PRANCHA 24/25 ÁREA 37 ÁREA RESIDUÁRIA AUSÊNCIA DE GUARDA-CORPOS EM SUA TOTALIDADE; AS LONGARINAS POSSUEM ESPAÇAMENTO SUPERIOR A 15 CM; AUSÊNCIA DE CORRIMÃOS NA ESCADA.
PRANCHA 24/25 ÁREA 38 TANQUE DE SEDIMENTAÇÃO DE ÁGUA DE LAVAGEM DE CINZAS DA CALDEIRA GUARDA CORPO COM ALTURA INFERIOR A 1,30 M; AUSÊNCIA DE CORRIMÃOS NA ESCADA.
PRANCHA 25/25 ÁREA 39 TANQUE DE VINHAÇA AUSÊNCIA DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO NA ESCADA DO TANQUE DE VINHAÇA; AUSÊNCIA DE 01 (UM) EXTINTOR DE ÁGUA NA OFICINA DE IRRIGAÇÃO; O GUARDA-CORPO DA ESCADA DA CASA DE BOMBAS É INFERIOR A 1,05 M; AUSÊNCIA DE CORRIMÃO NA ESCADA DA CASA DE BOMBA; AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR DA CASA DE BOMBAS; AUSÊNCIA DE 01 (UM) EXTINTOR PQS 40 B:C DENTRO DA CASA DE BOMBAS.
PRANCHA 25/25 ÁREA 40 GALPÃO CALDEIRARIA AUSÊNCIA DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, AUSÊNCIA DE 01 (UM) EXTINTOR PQS 40 B:C E 01 (UM) EXTINTOR DE ÁGUA;

PRANCHA 22/25 ÁREA 32 PARQUE DE TANQUES O ALARME GERAL DA EDIFICAÇÃO NÃO FOI AUDÍVEL NESTA ÁREA, CONFORME CONSTA NA PRANCHA 04/25 A SIRENE ESPECIAL DEVE SER AUDÍVEL EM TODAS AS ÁREAS DA EDIFICAÇÃO. FORAM VISTORIADOS APENAS OS TANQUES 01, 02 E 03 OS QUAIS TOTALIZAM 30.000 M3**. OS REFERIDOS TANQUES NÃO ESTÃO PROVIDOS DE SISTEMA DE ESPUMA, CONFORME PREVÊ O PSCIP, TENDO EM VISTA QUE OS TANQUES 04 E 05 ESTÃO EM FASE DE ACABAMENTO, SENDO ASSIM, AS ÁREAS EM OBRAS NÃO ESTÃO SENDO OCUPADAS E NÃO CARACTERIZAM RISCO DE INCÊNDIO, BEM COMO NÃO INTERFERE NAS ROTAS DE FUGA. QUANDO DO TÉRMINO DA OBRA SERÁ COBRADO O SISTEMA DE ESPUMA EM TODO O PARQUE DE TANQUES. OS TANQUES 06 E 07 TAMBÉM NÃO FORAM VISTORIADOS, UMA VEZ QUE OS MESMOS AINDA NÃO FORAM CONSTRUÍDOS. ** CONFORME PREVÊ A NBR 7820 E A CIRCULAR 01/12 É ISENTA A INSTALAÇÃO DE SISTEMA FIXO DE ESPUMA EM PARQUES DE TANQUES CLASSIFICADOS COMO MÉDIOS, OU SEJA, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE ARMAZENAMENTO DE ATÉ 40.000 M3. DESDE QUE O MATERIAL ARMAZENADO SEJA ETANOL, COMO É O CASO DA REFERIDA INDÚSTRIA.
PRANCHA 23/25 ÁREA 25 BAGAÇO - O ALARME GERAL DA EDIFICAÇÃO NÃO FOI AUDÍVEL NESTA ÁREA, CONFORME CONSTA NA PRANCHA 04/25 A SIRENE ESPECIAL DEVE SER AUDÍVEL EM TODAS AS ÁREAS DA EDIFICAÇÃO.

AS DEMAIS ÁREAS VISTORIAS, AS QUAIS ESTÃO RELACIONADAS ABAIXO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O PSCIP APROVADO

PRANCHA 24/25 ÁREA 34 SUBESTAÇÃO AO TEMPO (CARREGAMENTO DE ÁLCOOL).
PRANCHA 24/25 ÁREA 35 SUBESTAÇÃO AO TEMPO (BALANÇA E SONDA).

ÁREAS NÃO VISTORIADAS

PRANCHA 11/25 ÁREA 14 CCM TORRE DE RESFRIAMENTO;
PRANCHA 12/25 ÁREA 16 FERMENTAÇÃO
PRANCHA 13/25 ÁREA 17 CCM FERMENTAÇÃO;
PRANCHA 17/25 ÁREA 24 CASA DE FORÇA;
PRANCHA 19/25 ÁREA 28 MOENDA;
PRANCHA 21/25 ÁREA 30 CCM VLC;

OBS: AS ÁREAS 14, 16, 17, 24, 28 E 30 NÃO FORAM VISTORIAS DEVIDO À IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DAS PAREDES CORTA-FOGO ENTRE OS TRANSFORMADORES E ENTRE EDIFICAÇÕES, CONFORME PREVÊ O PSCIP APROVADO.

DOCUMENTAÇÃO:

NÃO FORAM APRESENTADOS OS SEGUINTE DOCUMENTOS:
ART DE INSTALAÇÃO, EXECUÇÃO/MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (SISTEMA DE HIDRANTES, SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO)
NOTAS FISCAIS DOS EXTINTORES DE EMPRESA DEVIDAMENTE CREDENCIADA NO CBMMG;
ART DE INSTALAÇÃO, EXECUÇÃO/MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE UTILIZAÇÃO DE GASES INFLAMÁVEIS;
ART DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VASOS SOB PRESSÃO;
ATESTADO DE BRIGADA CONTRA INCÊNDIO JUNTAMENTE COM ANEXO H OU H1 DA IT 01;
ART DOS GRUPOS MOTO-GERADOR JUNTAMENTE COM ANEXO N DA IT 01;
MEMORIAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DAS ESTRUTURAS (CONFORME ITEM 5.18 DA IT 06);
ART DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SPDA;
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SPDA;
TESTE DE CONTINUIDADE ELÉTRICA ESTRUTURAL SPDA;
LAUDO DE ESTANQUEIDADE DE TODOS OS TANQUES;
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS BRASILEIRAS E IT 06 (ANEXO P DA IT 01);
DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA ESTRUTURAL (ANEXO R DA IT 01);

DIANTE DO EXPOSTO, FICA A EDIFICAÇÃO REPROVADA EM VISTORIA FINAL. PORTANTO, FICA O PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL PELO USO DA EDIFICAÇÃO ORIENTADO QUANTO A REGULARIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO, E APÓS SANAR AS IRREGULARIDADES DEVERÁ O MESMO SOLICITAR NOVA VISTORIA AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO 6º PEL BM FORMIGA/MG.



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

B7553-2013-0298001

FI. 4/5

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA

OS ESCLARECIMENTOS ACERCA DE DÚVIDAS TÉCNICAS SOBRE NOTIFICAÇÕES EMITIDAS EM VISTÓRIAS REFERENTES AOS PSCIP PROTOCOLADOS NO SSCIP/6º PELOTÃO, BEM COMO ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS TÉCNICAS A RESPEITO DA LEGISLAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO, SERÃO REALIZADOS COM OBSERVÂNCIA NA CIRCULAR Nº 11/2009, VISANDO À DISPONIBILIZAÇÃO DESTE SERVIÇO ATRAVÉS DO E-MAIL. O FAT DEVE SER ANEXADO AO E-MAIL E REMETIDO AO ENDEREÇO ELETRÔNICO: SSCIPFORMIGA@GMAIL.COM;

VIATURAS

VIATURA 1

TIPO DA VIATURA PRINCIPAL	ORGÃO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO AUTOMOVEL DE SERVICIO -			
PLACA HNH0209	PREFIXO DA VIATURA BM	REGISTRO GERAL 01042	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO XXXXXX
DESCRIÇÃO DO PROBLEMA XXXXXX			

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA 1	MATRICULA 1256312	CARGO 3 SARGENTO
NOME COMPLETO FLAVIO DE OLIVEIRA BARBOSA		
CORPORAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		NR. VIATURA 1
UNIDADE 10BBM/1CIA/6PEL/GPV (FORMIGA)		

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA 1	MATRICULA 1548536	CARGO SOLDADO DE 1 CLASSE
NOME COMPLETO FERNANDA DE FATIMA VEIGA CAMPOS		
CORPORAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		NR. VIATURA 1
UNIDADE 10BBM/1CIA/6PEL/GPV (FORMIGA)		

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA 1	MATRICULA 1549674	CARGO SOLDADO DE 1 CLASSE
NOME COMPLETO ANDRE SOARES NOGUEIRA MATOS PEREIRA		
CORPORAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		NR. VIATURA 1
UNIDADE 10BBM/1CIA/6PEL/GPV (FORMIGA)		

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE 10BBM/1CIA/6PEL/GPV (FORMIGA)	
MATRICULA 1256312	NOME COMPLETO FLAVIO DE OLIVEIRA BARBOSA
CARGO 3 SARGENTO	
CORPORAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	
ASSINATURA:	

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

B7553-2013-0298001

FI. 5/5

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO B7553-2013-0298001 e Número de REDS 2013-025622105-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA XXXXXX	HORA XXXXX	MATRÍCULA XXXXXX	NOME XXXX
CARGO XXXXXX			
ÓRGÃO/UF CORPO DE BOMBEIROS MILITAR/MG			
UNIDADE 10BBM/1CIA/6PEL (FORMIGA)			RECIBO PENDENTE
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE XXXXXX			
ASSINATURA			
RECIBO GERADO POR: BM1549674 - ANDRE SOARES NOGUEIRA MATOS PEREIRA			DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO: 12/12/2013 10:31

***** FIM DA OCORRÊNCIA: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****