GAIA - Gestão dos Atos de Fiscalização e Infração Ambiental
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Unidades Regionais de Florestas e Biodiversidade – URFBio
Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Noroeste

Auto de Fiscalização

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS | feam FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | IEF INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS | Igam Instituto Mineiro de Gestão das Águas | SEMAD

Número do Auto de Fiscalização: 538373/2026

Informações da fiscalização

Ato de fiscalização: 2026.09.01.362.0001494

Data da Fiscalização: 06/03/2026

Local da fiscalização: Paracatu

Local da lavratura: Paracatu

Data/Hora conclusão lavratura: 10/09/2026 16:11:38

Unidade responsável: Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Noroeste

CPF/CNPJ do fiscalizado: [redacted]

Nome/Razão social do fiscalizado: MARCO REAL AGRONEGOCIOS LTDA

Endereço: [redacted]

Descrição da fiscalização:

Na data de 06/03/2026, foi realizada inspeção remota na Fazenda Marco Real 99999 FZ, e na data de 28/04/2026 foi realizado inspeção in loco, para subsidiar a análise do processo 2100.01.0036250/2025-77 (IEF - Intervenção Ambiental), onde pretende-se regularizar intervenção ambiental irregular, intervenção essa autodeclarada pelo autuado, sendo ela a seguinte intervenção: Supressão de cobertura vegetal nativa, para uso alternativo do solo em 38,2200 ha, sendo 21,67 ha, em área de reserva legal e 16,55 ha em área comum.

Mediante análise da propriedade e da documentação apresentada no processo citado, ficou constatado a ocorrência de tal intervenção ambientais citada acima, sem a devida autorização emitida pelo órgão competente, sendo elas autodeclaradas no processo SEI citado anteriormente e confirmada, mediante vistoria remota e análise dos estudos apresentados.

Para à área de 21,6700 ha, foi utilizada a forma cálculo de volume para Cerradão e Campo Cerrado sendo o inventário dividido em dois estratos, para à estimativa da volumetria obteve-se um volume total de material lenhoso de 451,0773 m³ de lenha de floresta nativa. Enquanto na área da intervenção de 16,55 ha em área comum, utilizou-se como referência o inventário testemunho a DAIA n° 32200-D, gerando uma estimativa de rendimento lenhoso de 146,6247 m³ de lenha de floresta nativa, Sendo assim o material lenhoso total da intervenção irregular é de 597,7020 m³.

Não há presença do material lenhoso oriundo das intervenções na área.

Atividades fiscalizadas

Atividade 1: FL-03 Supressão de vegetação em Reserva Legal

Latitude/Longitude: -16.870862 / -47.000779

Porte: Pequeno

Classe: Classe 1

Servidor responsável pela lavratura: DANILO DIAS DE ARAUJO - [redacted]

Representante: O Próprio fiscalizado

Informações complementares:

Foi constatado um desmate de uma área de 21,6700 ha em área de reserva legal, intervenção essa autodeclarada pelo autuado, bem como confirmada por meio de inspeção de imagens satélites e vistoria in loco.

Atividade 2

FL-01 Supressão de vegetação em área comum

Latitude/Longitude:	Porte:	Classe:
-16.867614 / -46.993486	Pequeno	Classe 1

Informações complementares:

Foi constatado um desmate de uma área de 16,5500 ha em área comum, intervenção essa autodeclarada pelo autuado, bem como confirmada por meio de inspeção de imagens satélites e vistoria in loco.

Atividade 3

FL-11 Armazenar, adquirir, transportar, produzir, comercializar, utilizar, beneficiar ou industrializar produtos ou subprodutos da flora nativa

Latitude/Longitude:	Porte:	Classe:
-16.871172 / -46.992133	Pequeno	Classe 1

Informações complementares:

Retirar ou tornar inservível produto da flora nativa oriundo dos desmates ilegais identificado no imóvel, conforme autodeclarado e descritos nos documentos anexo ao processo SEI nº 2100.01.0036250/2025-77. Somando um total de 597,7020 de material lenhoso, conforme PIA e inventário florestal testemunha apresentado.

Testemunhas

Testemunha 1

SAIMON VICTOR MARTINS SANTOS - [redacted]

Servidor responsável pela lavratura:

DANILO DIAS DE ARAUJO - [redacted]

Representante:

O Próprio fiscalizado

Demais informações

Informações de acesso e cientificação:

Fica Vossa Senhoria cientificado(a) de todo o conteúdo deste documento. A visualização deste poderá ocorrer mediante acesso ao portal ecossistemas, no módulo GAIA por meio do sítio eletrônico: https://ecosistemas.meioambiente.mg.gov.br/portalseguranca/login. O acesso ao documento eletrônico será considerado vista

Do documento eletrônico:

A autoria e integralidade deste documento gerado em forma eletrônica foram validadas em consonância com o artigo 6º §1º, do Decreto 47.222/2017, mediante acesso ao sistema com nome de usuário e senha.

Fotos/Vídeos da Fiscalização



Foto 1: Área antropizada, com uso alternativo do solo.




Foto 2: Área intervinda SET/2017




Foto 3: Arquivo digital - área intervinda.



Foto 4: Intervenção em área de RL e área comum.

Servidor responsável pela lavratura:

DANILO DIAS DE ARAUJO - [redacted]

Representante:

O Próprio fiscalizado