



AUTO DE INFRAÇÃO

01 CÓDIGO DA CATEGORIA DO AUTUADO: _____

02 CPF/CGC: 19.443.985/0001-58

03 NOME DO AUTUADO: Fertilizantes Fosfatados S.A - Fosfertil

04 FILIAÇÃO: _____

05 NATURALIDADE: _____

06 C. IDENT. TÍTULO ELEITOR / PROFISS: OAB/ME nº 49139

07 EST. CIVIL: _____

08 ENDEREÇO: Estrada da Cana, K11

09 BAIRRO OU DISTRITO: Industrial III

10 MUNICÍPIO (CIDADE): Uberaba

11 UF: MG

12 CEP: 38100-000

13 DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO: - Inocuar, pela emissão de efluentes químicos, o periclitamento de espécies da fauna aquática (Cilópoda, Eelário, Ostráco, Copepoda, Curatú e Cam. bexata), bem como terrestre (lat-cobra e oi. Catur), além da vegetação adjacente (Capim Colônia, Taboa) e plantas aquáticas, no reservatório denominado de Lagoa da Fosfertil, município de Rio Grande, mun. de Uberaba/MG, contrariando a legislação em vigor. A quantidade de peixes periclitados foi estimada em aproximadamente 200kg (duzentos quilos).

INFRAÇÃO DE ACORDO COM O

14 ART.	ITEM	PARAGRAFO	COM ART.	15 ART.	ITEM	PARAGRAFO	COM ART.	16 ART.	ITEM	PARAGRAFO	COM ART.	17 ART.	ITEM	PARAGRAFO	COM ART.
33	-	-	-	2º	II	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-

DA DO: Del nº 9.605/98

DA DC: Decreto nº 3.179/99

17. CODIGO DA MULTA: 627005

18. VALOR RS: 700.000,00

19. HORA DA AUTUAÇÃO: 10:00

20. LOCAL DA INFRAÇÃO: Lagoa da Fosfertil - Rio Grande

21. MUNICIPIO: Uberaba

22. U.F.: MG

23. DATA DA AUTUAÇÃO: 16-10-2001

24. DATA DE VENCIMENTO: 05-11-2001

25. CODIGO DA UNIDADE CONVÊNIO: 360701-1

26. MATRÍCULA DO AUTUANTE: 074.880-6

27. ASSINATURA DO AUTUADO:

28. ASSINATURA E CARIMBO DO AUTUANTE:



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL - COPAM

feam

FUNDAÇÃO ESTADUAL
DO MEIO AMBIENTE

**AUTO DE
FISCALIZAÇÃO**

PROCESSO Nº 42.78.15/2001

PROCESSO DNPM Nº -----

ATIVIDADE: fabricação de fertilizantes fosfatados

OBJETIVO: cumprimento de condicionantes / acidente ambiental

DATA DA FISCALIZAÇÃO

INÍCIO: 11:00 HORAS TÉRMINO: 20:00 HORAS TEL: (34) 3319 2288

EMPREENDEDOR Fertilizantes Fosfatados S.A. FOSFÉRIK

CNPJ: 19.443.985/0001-58

ENDEREÇO (correspondência): Estrada da Cora, Km 11

MUNICÍPIO Uberaba - 1109

EMPREENDIMENTO: Complexo Industrial de Uberaba - CIU

MUNICÍPIO Uberaba - 1109

LOCALIZAÇÃO: Distrito Industrial 3

CURSO D'ÁGUA Rio Grande.

RELATÓRIO SUCINTO

Realização de vistoria nas instalações do empreendimento acima qualificado, para verificação de situação ambiental, tendo em vista o Boletim de Ocorrência nº 111.453 da Polícia Militar Florestal, datado de 13-10-01, bem como para verificação das condicionantes 1 e 2 da L.O. do auto de transferência de ácido sulfúrico. Na oportunidade foi constatado e ou informado que:

- o número total de funcionários é 427 (base setembro/2001);
- a produção média atual é: ácido sulfúrico 136.392 t/m; ácido fosfórico 39.740 t/m; MAP grão 38.909 t/m; MAP pó 9839 t/m; TSP grão 24.245 t/m; TSP pó 30.200 t/m; ácido fluossilícico 2.408 t/m, ressalvando-se que estes dados referem-se à média dos 3 meses do ano em curso;
- a co-geração de energia é feita a partir de 2 turbo-geradores GE 5101 e GE 5102, com potências instaladas de 11.000 KVA (8,8 MW) e 19.500 KVA (15,6 MW), respectivamente. Esses equipamentos são acionados pelo vapor de processo gerado em decorrência das 3 unidades produtoras de ácido sulfúrico (situação de rotina) e, eventualmente, também pelo vapor da caldeira auxiliar (CA 5101), gerando até 13.320 mwh/mês na condição de rotina e até 17.500 mwh/mês na condição eventual, ou seja, com a entrada do vapor da CA 5101;
- os procedimentos com vistas à cobertura vegetal das pilhas de gesso prosseguem conforme planejamento feito em decorrência do Termo de

Marco Antônio Diniz
RECEBI A 1ª VIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO
Eng. Segurança do Trabalho

Nome do representante do empreendimento /Cargo


Assinatura

Nome do Fiscal/Assinatura

Nome do Fiscal/Assinatura

Nome do Fiscal/Assinatura

Nome do Fiscal/Assinatura




Compromisso de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Fosfertil e o Ministério Público, em outubro de 2000;

- os dados do balanço hídrico foram enviados à Fosfertil pela consultoria por ela contratada (Geoconsultoria) em outubro de 2000, conforme documento FF 14-RT-01 Rev 0, apresentado durante a fiscalização, contudo, a Fosfertil ainda não o avaliou juntamente com a Geoconsultoria e por isso não o enviou ainda à FEAM; foi solicitada prioridade máxima da Fosfertil no repasse desse relatório, devendo ser estabelecido um prazo de entrega a ser comunicado à FEAM em até 10 dias;
- o medidor de vazão ainda não foi instalado na tubulação de descarte de efluente líquido; foi informado que os equipamentos pertinentes já foram entregues, devendo a instalação ocorrer até dezembro do ano em curso;
- foi entregue, durante a fiscalização, um demonstrativo da saída de fosfogesso, referente ao ano de 2001, abrangendo até 30-10; no demonstrativo em questão registra-se que a referência a gesso químico e gesso agrícola está associada à destinação do subproduto (cimenteiros ou aplicação na agricultura).

Com relação à ocorrência notificada à FEAM pela Polícia Militar Florestal, mencionada na abertura deste Auto de Fiscalização, registra-se que nesta data foram percorridos os locais de rompimento do dique da lagoa A de fosfogesso (já reconstruído), os trechos do canal de pé das lagoas de gesso onde houve transbordamento e a área de vegetação próxima à lagoa marginal do Rio Grande. Na oportunidade foi possível ver na vegetação as evidências do escape de água da lagoa de gesso, tendo sido observado também indícios de recuperação natural dessa vegetação, em pontos espaçados. Registra-se que a Fosfertil está fazendo monitoramento da evolução do processo de recuperação da área afetada.

A vistoria foi acompanhada pelos funcionários da Fosfertil José Carlos Reis, Luiz Henrique Oliveira, além do signatário deste Auto de Fiscalização e ainda do consultor da empresa, Marcelo Martins Pinto, da Pedogeo Consultores Associados Ltda.

Marcelo Martins Pinto



Rubricas:

Autor:



Empreendedor: