

Decisão IEF/NAR LAVRAS nº. 4/2025

Belo Horizonte, 25 de março de 2025.

ATO DE INDEFERIMENTO

Indexado ao Processo: 2100.01.0043718/2024-10

Requerente: Além das Formas Fenix Ltda - SPE

CPF/CNPJ: 42.908.576/0001-00

Imóvel da intervenção: Loteamento Fênix

Município: Carrancas

Objeto: Intervenção sem supressão de cobertura vegetal nativa em áreas de preservação permanente – APP

Bioma: Mata Atlântica.

O Supervisor da Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Sul do Instituto Estadual de Florestas - IEF, no uso de suas atribuições legais, com base no inciso I do parágrafo único do art. 38 do Decreto nº 47.892, de 23 de março de 2020:

Considerando o Parecer Técnico IEF/NAR LAVRAS nº. 14/2025, SEI 109279240, que sugere o indeferimento do processo de intervenção ambiental, especialmente por não apresentar os estudos de intervenção ambiental da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, ora requerida, impedindo desta forma o trâmite da análise técnica do mesmo;

Considerando ainda que a planta apresentada, SEI 109269150, não foi delimitada a área de preservação permanente bem como a intervenção da referida ETE.

Considerando o disposto no art. 50 da Lei Estadual nº 14.184/2002, que preconiza: "A Administração pode declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou quando o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente";

Determino o **INDEFERIMENTO POR INSUFICIÊNCIA TÉCNICA** do processo nº 2100.01.0043718/2024-10 por apresentar insuficiência de estudos técnicos para intervenção ambiental.

Oficie-se e arquive-se.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Fátima de Rezende Oliveira, Supervisor(a)**, em 26/03/2025, às 17:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **110082644** e o código CRC **FF76F78E**.