

**AUTORIZAÇÃO****DAIA – DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERVENÇÃO AMBIENTAL****Nº DAIA: 0038371-D**

O Supervisor Regional da Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Centro Sul, no uso de suas atribuições, com base no inciso I do parágrafo único do art. 38 do Decreto nº 47.892, de 23 de março de 2020, concede ao requerente abaixo relacionado o **DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERVENÇÃO AMBIENTAL** em conformidade com normas ambientais vigentes. Certificado emitido eletronicamente.

| TIPO DE REQUERIMENTO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL   | NÚMERO DO PROCESSO DE DAIA                 | UNIDADE DO SISEMA RESPONSÁVEL PELO PROCESSO |                      |           |
|---|--|---|----------------------|-----------|
| Licenciamento Ambiental Simplificado - LAS Intervenção em APP   | 09050000265/2019                           | Núcleo Barbacena                            |                      |           |
| <b>1. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA INTERVENÇÃO AMBIENTAL</b>   |  |   |                      |           |
| Nome: Valdeci Consolação da Silva - ME  |  | CPF/CNPJ: 20.634.414/0001-80                |                      |           |
| Endereço: Rua Professor Werneck, 174  |  | Bairro: Centro                              |                      |           |
| Município: Cipotânea  | UF: MG                                     | CEP: 36265-000                              |                      |           |
| <b>2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL</b>   |  |   |                      |           |
| Nome: Raimundo Consolação da Silva  |  | CPF/CNPJ: 724.765.836-34                    |                      |           |
| Endereço: Rua Santa Cruz, 104   |  | Bairro: Centro                              |                      |           |
| Município: Senador Firmino  | UF: MG                                     | CEP: 36540-000                              |                      |           |
| <b>3. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL</b>   |  |   |                      |           |
| Denominação: Prata  |  | Área Total (ha): 4,35,00                    |                      |           |
| Registro nº: 0006 Livro 2-A Fls 139 CRI Alto Rio Doce   |  | Área Total RL (ha):                         |                      |           |
| Município/Distrito: Cipotânea   |  | UF: MG                                      |                      |           |
| Coordenada Plana (UTM): X=673800 e Y=7690300  | Datum: SIRGAS 2000                         | Fuso: 23K                                   |                      |           |
| Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR): MG-3116308-3BA1.565A.666E.4D2E.B7AA.C273.62C9.1F73 |  |   |                      |           |
| <b>4. INTERVENÇÃO AMBIENTAL AUTORIZADA</b>  |  |   |                      |           |
| Tipo de Intervenção   | Quantidade                                 | Un  |                      |           |
| Intervenção em APP sem supressão de vegetação nativa  | 0,23,60                                    | ha  |                      |           |
|   |  |   |                      |           |
|   |  |   |                      |           |
| <b>5. PLANO DE UTILIZAÇÃO PRETENDIDA</b>  |  |   |                      |           |
| Uso a ser dado à área   | Especificação                              | Área (ha)                                   |                      |           |
| Infraestrutura  | Extração de areia em leito de curso d'água | 0,23,60                                     |                      |           |
|   |  |   |                      |           |
|   |  |   |                      |           |
| <b>6. COBERTURA VEGETAL NATIVA DA(s) ÁREA(s) AUTORIZADA (s) PARA INTERVENÇÃO AMBIENTAL</b>                                |  |   |                      |           |
| Bioma/Transição entre Biomas  | Área (ha)                                  | Fisionomia/Transição                        | Estágio Sucessional, | Área (ha) |

|                |         |  |               |  |
|----------------|---------|--|---------------|--|
|                |         |  | quando couber |  |
| Mata Atlântica | 0,23,60 |  |               |  |
|                |         |  |               |  |
|                |         |  |               |  |
| Total:         |         |  | Total:        |  |

#### 7. PRODUTO/SUBPRODUTO FLORESTAL/VEGETAL AUTORIZADO

| Produto/Subproduto | Especificação | Quantidade | Unidade |
|--------------------|---------------|------------|---------|
|                    |               |            |         |
|                    |               |            |         |
|                    |               |            |         |

#### 8. RESPONSÁVEL (is) PELO PARECER TÉCNICO (nome e MASP) E DATA DA VISTORIA

Ricardo Elói de Araújo – MASP: 1098290-8

Data da Vistoria: 14/11/2020

#### 9. VALIDADE

Data de Emissão: 16/03/2020

Validade: 3 (três) anos OU vinculado ao Licenciamento Ambiental

Observações:

**ESTE DOCUMENTO SÓ É VÁLIDO QUANDO ACOMPANHADO DA PLANTA TOPOGRÁFICA OU CROQUI DA PROPRIEDADE CONTENDO A LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO, DA RESERVA LEGAL E APP.**

#### 10. COORDENADA PLANA DA ÁREA AUTORIZADA

| Tipo de intervenção                                  | Datum       | Fuso | Coordenada Planta (UTM) |         |
|--|-------------|------|-------------------------|---------|
|  |             |      | X                       | Y       |
| Intervenção em APP sem supressão de vegetação nativa | SIRGAS 2000 | 23K  | 673776                  | 7690243 |
|  |             |      |                         |         |
|  |             |      |                         |         |

#### 11. MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS FLORESTAIS (se necessário utilizar folha anexa)

##### Medidas mitigadoras

Instalação de caixas de decantação de sólidos e separação de água e areia.

Construção de estruturas de contenção, recolhimento e condução de águas pluviais.

Coleta e encaminhamento do lixo gerado para usina de reciclagem.

Instalação de bandejas coletoras de óleo e graxa dos equipamentos utilizados.

Instalação de cobertura sobre a balsa para evitar lavagem do motor pela chuva e, consequentemente, a contaminação do curso d'água.

Armazenamento de combustíveis em local protegido de incêndios e explosões.

Recuperação das áreas em caso de desativação do empreendimento.

Instalação de fossa séptica.

#### Medidas compensatórias

Promover a reconstituição da flora em uma área de 0,47,76 ha dentro dos limites das APP's existentes no imóvel, conforme projeto técnico de reconstituição da flora (PTRF) constante das fls. 67 a 81 dos autos.

#### 12. OBSERVAÇÃO

*Esta autorização não dispensa nem substitui a obtenção, pelo requerente, de certidões, alvarás, licenças ou autorizações, de qualquer natureza, exigidos pela legislação Federal, Estadual ou Municipal.*

*Declaro estar ciente das obrigações assumidas através deste documento e declaro ainda ter conhecimento de que a não comprovação do uso alternativo do solo no curso do ano agrícola acarretará no pagamento de multa e implementação de medidas mitigadoras ou compensatórias de reparação ambiental, sem prejuízo de outras cominações cabíveis*

*Documento emitido eletronicamente conforme diretrizes estabelecidas pelo Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde referente ao Coronavírus (Covid-19), Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coes) e demais órgãos de saúde municipais, estaduais e federais.*



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Ayres Loschi, Chefe Regional**, em 27/04/2020, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **13690481** e o código CRC **E4E8BD68**.

Criado por 02950098614, versão 2 por 02950098614 em 24/04/2020 15:10:25.