



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
 SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SISEMA  
 Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM  
 Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH



1. AUTO DE FISCALIZAÇÃO: Nº. 156421

12018 Folha 1/3

2. AGENDAS: 01  FEAM 02  IEF 03  IGAM Hora: 19:05 Dia: 19 Mês: julho Ano: 2018

3. Motivação:  Denúncia  Ministério Público  Poder Judiciário  Operações Especiais do CGFAI  SUPRAM  COPAM/CRH  Rotina

4. Finalidade: FEAM:  Condicionantes  Licenciamento  AAF  Emergência Ambiental  Acompanhamento de projeto  Outros  
 IEF:  Fauna  Pesca  DAIA  Reserva Legal  JCC  APP  Danos em áreas protegidas  Outros  
 IGAM:  Outorga  Outros

01 Atividade: *Outorga de licença ambiental para a construção e operação de uma obra* 02 Código: *0201010* 03 Classe: *4* 04 Porte: *0*  
 05 Processo nº: *23532/2015/PROL/SDCT* 06 Órgão: *SUPRAM/CRH* 07  Não possui processo  
 08 Nome do Fiscalizado: *Paulo Geraldo Pereira - Dutra* 09  CPF 10  CNPJ: *370169455*  
 11 RG: \_\_\_\_\_ 12 CNH-UI: \_\_\_\_\_ 13  RGP  Via Rectoral  
 14 Placa do veículo - UF: \_\_\_\_\_ 15 RFINAVAM: \_\_\_\_\_ 16 Nº e tipo do documento ambiental  
 17 Nome Fantasia (Pessoa Jurídica): \_\_\_\_\_ 18 Inscrição Estadual - UF: \_\_\_\_\_  
 19 Endereço do Fiscalizado - Correspondência: *Rua Avenida Rogéria, Fazenda, s/nº, s/nº* 20 Nº / KM: *54* 21 Complemento: \_\_\_\_\_  
 22 Bairro/Logradouro: *Suburbanos* 23 Município: *Barão de Cocanha* 24 UF: *MG*  
 25 CEP: *31270-110* 26 Cx Postal: \_\_\_\_\_ 27 Fone: *(31) 31420-4160* 28 E-mail: \_\_\_\_\_

01 Endereço: *Rua Avenida Rogéria, Fazenda, s/nº, s/nº*  
 02 Nº / KM: \_\_\_\_\_ 03 Complemento: \_\_\_\_\_ 04 Bairro/Logradouro/Distrito/Localidade: *Barão de Cocanha*  
 05 Município: *Município de Barão de Cocanha* 06 CEP: *31270-110* 07 Fone: *(31) 31420-4160*  
 08 Referência do local: *Rua Avenida Rogéria, Fazenda, s/nº, s/nº*

6. Local da Fiscalização  
 Geográficas DATUM:  SAD69  Córrego Alegre Latitude: Grau *17* Minuto *57* Segundo *57* Longitude: Grau *43* Minuto *33* Segundo *33*  
 Planas UTM FUSO: 22 23 24 X (9 dígitos) Y= (7 dígitos)

10. Croqui de acesso

01. Assinatura do Agente Fiscalizador: *[Signature]* 02. Assinatura do Fiscalizado: *[Signature]*

Em Operação Ordinária de Fiscalização DFISC NOR 002 – Fragmentação de licenciamento e uso de recursos hídricos fiscalizou-se no dia 11 de julho de 2018, o empreendimento Fazenda Andrade de propriedade de Paulo Geraldo Veloso, Ana Paula Queiróz Veloso e Ana Maria Grigoletto. A equipe foi recepcionada pelo gerente da fazenda o Sr. José Humberto Alves Filho. E ela foi composta pelos servidores Diretoria de Fiscalização – DFISC da Superintendência Regional de Meio Ambiente Noroeste de Minas – SUPRAM NOR, Paula Agda Lacerda da Silva, MASP 1.332.576-6 e Sergio Nascimento Moreira, MASP 1.380.348-1, acompanhados dos militares do Grupamento de Polícia Militar de Meio Ambiente de São Gonçalo do Abaeté, Cb Marcelo Azevedo Porto, MASP 135.172-5, e Cb João Paulo Borba de Oliveira, MASP 150.196-4.

Durante a fiscalização constataram-se o que segue:

1. No empreendimento são desenvolvidas as atividades listadas na Deliberação Normativa – DN COPAM nº 217/17 de códigos G-01-03-1 (Silvicultura), G-05-02-0 (Barragem de perenização), e G-02-07-0 (Criação de bovinos em regime extensivo);

2. A silvicultura é desenvolvida em uma área útil de 3,20 ha (três hectares e vinte ares) (Foto 1);

3. A barragem de perenização possui área inundada de aproximadamente 1 ha (hum hectare) (Fotos 2 e 3);

4. A criação de bovinos é realizada em uma área útil de 1.307,6341ha (Um mil, trezentos e sete hectares, sessenta e três ares e quarenta e um centiares), conforme informado pelo gerente da fazenda e constatado pela equipe em campo (Fotos 4, 5 e 6). Sendo, portanto passível de licença ambiental conforme DN 217/17, a qual não foi apresentada durante a fiscalização, nem foi encontrada no Sistema Integrado de Informação Ambiental - SIAM;



5. As pastagens para a criação de bovinos encontram-se degradadas e no empreendimento não são desenvolvidas práticas de conservação do solo e da água, aumentando os processos erosivos em vários pontos da propriedade (Foto 7). Sendo que em um desses pontos localizado em entorno das coordenadas geográficas 18°25'20.29"S / 45°54'5.53"O (datum WGS 1984), degradação essa intensificada pelo pisoteio de bovinos em área de preservação permanente – APP (Fotos 8 e 9);

6. Identificaram-se usos dos recursos hídricos realizados por meio de 02 (duas) captações em barramentos, nos quais não existem tubulações de fundo e segundo informado, ambas possuem finalidade de consumo humano. As referidas captações são realizadas as coordenadas geográficas: [1] 18°25'57.34"S / 45°53'13.01"O (datum WGS 1984), Cadastro de Uso Insignificante Processo de Cadastro nº 22139/2016 (Foto 10); e em [2] 18°25'21.86"S / 45°54'3.96"O (datum WGS 1984), Cadastro de Uso Insignificante Processo de Cadastro nº 22140/2016 (Foto 11). Em [2], constatou-se a restrição do fluxo residual, ocorrendo, portanto a restrição dos usos múltiplos a jusante (Foto 12);

Diante do exposto foram tomadas as medidas administrativas cabíveis.

8. Relatório Sucinto

9. Assinaturas

01. Servidor (Nome legível) Paula Agda Lacerda da Silva	MAASP 1.332.576-6	Assinatura 
Orgão[X] SEMAD    [ ] FEAM    [ ] IEF    [ ] IGAM		
02. Servidor (Nome legível) Sergio Nascimento Moreira	MAASP 1.380.348-1	Assinatura 
Orgão[X] SEMAD    [ ] FEAM    [ ] IEF    [ ] IGAM		
03. Servidor (Nome legível)	MAASP	Assinatura
Orgão[ ] SEMAD    [ ] FEAM    [ ] IEF    [ ] IGAM		
Recebi a 1ª via deste Auto de Fiscalização		
04. Fiscalizado / Representante do Fiscalizado (Nome legível) Paulo Geraldo Veloso	Função / Vínculo com o Empreendimento Empreendedor	
Assinatura		
Enviado via postal		

8. Relatório Sucinto




Foto 1. Silvicultura



Foto 2. Barragens de perenização




Foto 3. Barragens de perenização



Foto 4. Criação de bovinos



Foto 5. Mapa de uso da propriedade



Foto 6. Área de pastagem de criação de bovinos


9. Assinaturas

01. Servidor (Nome legível) Paula Agda Lacerda da Silva	MAASP 1.332.576-6	Assinatura 
Orgão[X] SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
02. Servidor (Nome legível) Sergio Nascimento Moreira	MAASP 1.380.348-1	Assinatura 
Orgão[X] SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
03. Servidor (Nome legível)	MAASP	Assinatura
Orgão <input type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		

Recebi a 1ª via deste Auto de Fiscalização

04. Fiscalizado / Representante do Fiscalizado (Nome legível) Paulo Geraldo Veloso	Função / Vínculo com o Empreendimento Empreendedor
Assinatura	
Enviado via postal	

8. Relatório Sucinto



9. Assinaturas

01. Servidor (Nome legível) Paula Agda Lacerda da Silva	MASP 1.332.576-6	Assinatura 
Orgão <input checked="" type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
02. Servidor (Nome legível) Sergio Nascimento Moreira	MASP 1.380.348-1	Assinatura 
Orgão <input checked="" type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
03. Servidor (Nome legível)	MASP	Assinatura
Orgão <input type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
Recebi a 1ª via deste Auto de Fiscalização		
04. Fiscalizado / Representante do Fiscalizado (Nome legível) Paulo Geraldo Veloso	Função / Vínculo com o Empreendimento Empreendedor	
Assinatura Enviado via postal		