



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SISEMA
Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM
Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH



1. AUTO DE FISCALIZAÇÃO: Nº 31863

/20 17 Folha 2/3

2. AGENDAS: 01 ☒ FEAM 02 ☒ IEF 03 ☒ IGAM Hora: 11:55 Dia: 09 Mês: 08 Ano: 2017

3. Motivação: ☐ Denúncia ☒ Ministério Público ☐ Poder Judiciário ☐ Operações Especiais do CGFAI ☐ SUPRAM ☐ COPAM/CRH ☐ Rotina

4. Finalidade
FEAM: ☐ Condicionantes ☒ Licenciamento ☐ AAF ☐ Emergência Ambiental ☐ Acompanhamento de projeto ☐ Outros
IEF: ☐ Fauna ☐ Pesca ☐ DAIA ☐ Reserva Legal ☐ DCC ☒ APP ☐ Danos em áreas protegidas ☐ Outros
IGAM: ☒ Outorga ☐ Outros

5. Identificação
01. Atividade: Outorga de uso 02. Código: 0-01-03-1 03. Classe: 3 04. Porte: 6
05. Processo nº: 39327/2015/001/2016 06. Órgão: SUPRAM MOR 07. ☐ Não possui processo
08. ☒ Nome do Fiscalizado: Elcio Carlos Rodrigues 09. ☒ CPF: 038.547.270-36 10. ☐ CNPJ:
11. RG: 11.111.111-11 12. CNH-UF: 11-1111111-11 13. ☐ RGP ☐ Tit. Eleitoral
14. Placa do veículo - UF: 11-1111111-11 15. RENAVAM: 11-1111111-11 16. Nº e tipo do documento ambiental:
17. Nome Fantasia (Pessoa Jurídica): 11-1111111-11 18. Inscrição Estadual - UF:
19. Endereço do Fiscalizado - Correspondência: Rua, Avenida, Rodovia 20. Nº / KM: 11-1111111-11 21. Complemento:
22. Bairro/Logradouro: 11-1111111-11 22. Município: 11-1111111-11 24. UF: 11-1111111-11
25. CEP: 11-1111111-11 26. Cx Postal: 11-1111111-11 27. Fone: 11-1111111-11 28. E-mail: 11-1111111-11

6. Local da Fiscalização
01. Endereço: Rua, Avenida, Rodovia, Fazenda, etc.
02. Nº / KM: 11-1111111-11 03. Complemento: 11-1111111-11 04. Bairro/Logradouro/Distrito/Localidade: 11-1111111-11
05. Município: 11-1111111-11 06. CEP: 11-1111111-11 07. Fone: 11-1111111-11
08. Referência do local: 11-1111111-11
Geográficas: 11-1111111-11 Latitude: 11-1111111-11 Longitude: 11-1111111-11
Planas UTM: 11-1111111-11 X: 11-1111111-11 Y: 11-1111111-11

10. Croqui de acesso

Pag.: 3

01. Assinatura do Agente Fiscalizador

02. Assinatura do Fiscalizado

3. Relatório Sucinto

Em atendimento a Requisição nº 64768 do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, formalizou-se a fazenda Vencedor nos dias 8 e 09 de agosto de 2012. A equipe de fiscalização foi composta por um membro da Diretoria de Execução Penal, o Oficial de Polícia Militar da 5ª Companhia, Sérgio de Azevedo Pereira MASP 1300396-1 e Paula de Fátima da Silva MASP 1332630-6, e ela foi acompanhada por militares do 4º BP PM MAMB de Vespertino no Sgt. Danilo Pereira Lago MASP 104988-1, Cláudio Maria Gonçalves Silva MASP 1262214-6, e ferrou por outro dia MASP 130916-2. Depois da fiscalização foi requisitada pela autoridade de processo administrativo, o Sr. Sr. João Paulo Pereira.

Durante o planejamento construímos o que segue em consulta aos arquivos da Superintendência do Sudeste e Sudeste do Paraná. Termo de Fundamento de Conduta - TAC de 12/12/2015 com o órgão ambiental, e que em 23 de agosto de 2016 foi autuado por descumprimento a TAC conforme DT Nº 55514/2016. Atualmente, em todas as obras, foram adotadas as medidas de controle de erosão e TAC sólido. Observamos que as empreendedoras estão uma vez mais na qual está instalada um barramento com captação, coordenadas $17^{\circ}38'05,3''$ e $46^{\circ}48'14,8''$. E foi constatado presença de casimbas em APP da várzea, com estações de coordenadas $17^{\circ}38'26,5''$ e $46^{\circ}48'35,7''$ e foi informado pela cartografia técnica que tanto as casimbas quanto a área pertencem ao Sítio de Proteção Ambiental. Dado isso, portanto, a área é de proteção ambiental. Ainda sobre a área, verificou-se o estabelecimento em APP devido instalação de canal de irrigação, coordenadas próximas ao do barramento. Esse canal de irrigação contém água utilizada de rio formoso, por isso não pode ser e foi informado pela cartografia técnica, que tanto a área de irrigação e o canal de irrigação, possuem tubulação de fundo. Constatou-se irregularidade quanto ao uso de recurso hídrico em captação superficial por empreendimento de produção conjunta. SENAD 136AM Nº 2302/2015 e coordenadas a seguir são pontos: Córrego Barragem, coordenadas $17^{\circ}39'27,1''$ e $46^{\circ}51'22''$, local Nº SENAD 775 e SENAD 779 - Córrego Amarelo, coordenadas $17^{\circ}39'10,7''$ e $46^{\circ}51'58,3''$, local Nº SENAD 788 e Rio Pêlo, coordenadas $17^{\circ}38'08,6''$ e $46^{\circ}52'36,6''$, local Nº SENAD 705 e SENAD 754; Rio Exatim, coordenadas $17^{\circ}36'51,5''$ e $46^{\circ}50'39,3''$, local Nº SENAD 3899, SENAD 721, SENAD 3845, SENAD 3811, SENAD 3876.

9. Assinaturas

01. Servidor (Nome legível)	
-----------------------------	--

MASP

Assinatura _____

Orgão	SEMAD	FEAM	IEE	IGAM
-------	-------	------	-----	------

02. Servidor (Nome legível)

MASP

Assinatura

Órgão | SEMAD | FEAM | IEF | GAM

03. Servidor (Nome legível)

MASP

Assinatura _____

Órgão [] SEMAD [] FEAM [] IEF [] IGAM

Recebi a 1ª via deste Auto de Fiscalização

04. Fiscalizado / Representante do Fiscalizado (Nome legível)

Função / Vínculo com o Empreendimento

Assinatura

SISEMA 752, SISEMA 2486 e SISEMA 2494, Rio Seco, localizada
 13°36'02,7" e 46°41'30,4", Jooz 1º SISEMA 2269, SISEMA 216, SISEMA
 2803, SISEMA 2490. A empresa Julia Lacerda foi informada que
 não possui qualquer funcionamento das bombas para captação
 nos pontos identificados acima, no contexto da sua relação de
 Lacerda. Bem como, regulariza as captações superficiais nos locais
 de regularização ambiental vigente.

Pag.: 4

8. Relatório Sucinto

9. Assinaturas

01. Servidor (Nome legível)

Sergio de Almeida Moura

MASP

330398-1

Assinatura

S. Moura

Órgão ☒ SEMAD☐ FEAM☐ IEF☐ IGAM

02. Servidor (Nome legível)

Julia Lacerda da Silva

MASP

332546-6

Assinatura

Julia Lacerda

Órgão ☐ SEMAD☐ FEAM☐ IEF☐ IGAM

03. Servidor (Nome legível)

MASP

Assinatura

Órgão ☐ SEMAD☐ FEAM☐ IEF☐ IGAM

Recebi a 1ª via deste Auto de Fiscalização

04. Fiscalizado / Representante do Fiscalizado (Nome legível)


Função / Vínculo com o Empreendimento

Assinatura

Coordenadora de Gestão Administrativa



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SISEMA
Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM
Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH



1. AUTO DE FISCALIZAÇÃO: Nº 31871

120 12 Folha 1/3

2. AGENDAS: 01 ☒ FEAM 02 ☒ IEF 03 ☒ IGAM Hora: 12:50 Dia: 15 Mês: 08 Ano: 2012

3. Motivação: ☐ Denúncia ☒ Ministério Público ☐ Poder Judiciário ☐ Operações Especiais do CGFAI ☐ SUPRAM ☐ COPAM/CRH ☐ Rotina

4. Finalidade
FEAM: ☐ Condicionantes ☒ Licenciamento ☐ AAF ☐ Emergência Ambiental ☐ Acompanhamento de projeto ☐ Outros
IEF: ☐ Fauna ☐ Pesca ☐ DAIA ☐ Reserva Legal ☐ DCC ☒ APP ☐ Danos em áreas protegidas ☐ Outros
IGAM: ☒ Outorga ☐ Outros

5. Identificação
01. Atividade: *Culturas anuais* 02. Código: *5-05-03-1* 03. Classe: *5* 04. Porte: *6*
05. Processo nº: *19577/2015/001/2016* 06. Órgão: *SUPRAM NOR* 07. ☐ Não possui processo
08. ☒ Nome do Fiscalizado: *Elisio Carlos Rodrigues* 09. ☒ CPF: *038.544.976-36* 10. ☐ CNPJ
11. RG: *_____* 12. CNH-UF: *_____* 13. ☐ RGP ☐ Tit. Eleitoral
14. Placa do veículo - UF: *_____* 15. RENAVAM: *_____* 16. Nº e tipo do documento ambiental
17. Nome Fantasia (Pessoa Jurídica): *_____* 18. Inscrição Estadual - UF: *_____*
19. Endereço do Fiscalizado - Correspondência: Rua, Avenida, Rodovia: *Rua Visconde Cuatrecasas 7001 da F. Solimão* 20. Nº. / KM: *80* 21. Complemento
22. Bairro/Logradouro: *Jardim Botânico* 22. Município: *Loja Formosa* 24. UF: *MG*
25. CEP: *31871-210-0010* 26. Cx Postal: *_____* 27. Fone: *() _____* 28. E-mail: *_____*

6. Local da Fiscalização
01. Endereço: Rua, Avenida, Rodovia, Fazenda, etc.: *Fazenda Verdade*
02. Nº. / KM: *_____* 03. Complemento: *_____* 04. Bairro/Logradouro/Distrito/Localidade: *_____*
05. Município: *Vacante - MG* 06. CEP: *31871-210-0010* 07. Fone: *() _____*
08. Referência do local: *_____*

Geográficas DATUM *WGS 84* Latitude Longitude
SAD 69 Grau Minuto Segundo Grau Minuto Segundo
Córrego Alegre *-17° 38' 27.2"* *-46° 49' 55.6"*
Planas UTM FUSO 22 23 24 X- Y-
(6 dígitos) (7 dígitos)

10. Croqui de acesso

Pag.: 5

07. 01. Assinatura do Agente Fiscalizador: *[Assinatura]* 02. Assinatura do Fiscalizado: *Emmiado por A.R.*

Em complementação ao Auto de Fiscalização - AF nº 31863/2017, referente a fiscalização na fazenda Veredas informa-se que:

1. Em consulta ao Sistema Integrado de Informação Ambiental - SIAM e aos arquivos da Superintendência Regional de Meio Ambiente Noroeste de Minas - SUPRAM NOR, constatou-se que o empreendimento FAZ. VEREDAS MAT. 2.199 e 2.198, FAZ. VEREDAS MAT 11.863 E FAZ. VEREDAS MAT. 8669, 8670, 8671, 8672, 8673, 8674, 734, 735, 11864, 849 e 850 foi caracterizado com a atividade de culturas anuais com área útil de 3.958,27 ha (três mil, novecentos e cinquenta e oito hectares e vinte e sete ares), conforme Formulário de Orientação Básica - FOB nº 0649257/2015 E (Figura 1) do Processo Administrativo - P.A. 19877/2015/001/2016. Sendo assim, o empreendimento é passível de licença de operação conforme Deliberação Normativa - DN COPAM nº 74/2004. Portanto, reforça-se o que foi dito no AF nº 31863/2017, que o empreendimento opera as suas atividades sem devida licença, uma vez que o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC nº 022/2015 não encontra-se mais válido em decorrência do Auto de infração nº 55574/2016, que já tem decisão definitiva;

2. Ainda em consulta ao SIAM, constatou-se que o empreendimento tem as portarias de outorga nº 667/2014 (Eliésio Carlos Rodrigues), 2054/2013 (Altivo Altino Ferreira), 450/2014 (Hélio Bernardes Dias), porém apenas a portaria 2054/15 é considerada válida, quanto a sua localização, por ter diferença menor que 90m (noventa metros) entre as coordenadas geográficas constatadas em campo e as constantes na portaria, conforme Nota Orientativa SUACP nº 04/2015. Mesmo a portaria 2054/15 sendo considerada válida, constatou-se que a captação referente à mesma é desprovida de horímetro, sistema de medição de vazão e monitoramento da vazão captada, conforme exige a Resolução SEMAD/IGAM nº 2.302/2015. Portanto, todas as captações superficiais no empreendimento foram lacradas (Fotos de 1 a 12).

8. Relatório Sucinto



9. Assinaturas

01. Servidor (Nome legível)	MA SP	Assinatura
<i>Sergio Nascimento Moreira</i>	1330348-1	<i>Sergio Moreira</i>
Órgão <input checked="" type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
02. Servidor (Nome legível)	MA SP	Assinatura
<i>Paula Regina Lucena da Silva</i>	1332576-6	<i>Paula Regina</i>
Órgão <input checked="" type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
03. Servidor (Nome legível)	MA SP	Assinatura
Órgão <input type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
Recebi a 1ª via deste Auto de Fiscalização		
04. Fiscalizado / Representante do Fiscalizado (Nome legível)	Função / Vínculo com o Empreendimento	
<i>Eliésio Carlos Rodrigues</i>	<i>Empreendedor</i>	
Assinatura		
<i>Emenda por A.R.</i>		

ANEXO FOTOGRAFICO



Figura 1: Bomba para captação superficial.



Figura 2: Bomba para captação superficial.



Figura 3: Captação no Corrego arrenegado.




Figura 4: Captação no Rio Escuro.



Figura 5: Casa de bombas "Pé de limão".



Figura 6: Registro lacrado.

8. Relatório Sucinto

9. Assinaturas

01. Servidor (Nome legível)	MAASP	Assinatura
<i>Sergio Nascimento Moura</i>	<i>1300345-1</i>	<i>S. Moura</i>
Órgão <input checked="" type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
02. Servidor (Nome legível)	MAASP	Assinatura
<i>Paulo Aguiar Lacerda da Silva</i>	<i>1332576-6</i>	<i>P. Aguiar</i>
Órgão <input checked="" type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
03. Servidor (Nome legível)	MAASP	Assinatura
Órgão <input type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		

Recebi a 1ª via deste Auto de Fiscalização

04. Fiscalizado / Representante do Fiscalizado (Nome legível)	Função / Vínculo com o Empreendimento
<i>Elisio Carlos Rodrigues</i>	<i>Empreendedor</i>
Assinatura	
<i>Emenda por A.R.</i>	

ANEXO FOTOGRAFICO




Figura 7: Lacre SISEMA.



Figura 8: Região de veredas.



Figura 9: Região de veredas.



Figura 10: Paineis de energia lacrados.




Figura 11: Paineis de energia lacrados.



Figura 12: Conjunto motor-bomba lacrado.

8. Relatório Sucinto

9. Assinaturas

01. Servidor (Nome legível)	MA SP	Assinatura
<i>Sergio Nascimento Moura</i>	<i>1350348-1</i>	<i>S. Moura</i>
Orgão <input checked="" type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
02. Servidor (Nome legível)	MA SP	Assinatura
<i>Paula Regina Lucinda da Silva</i>	<i>1332528-6</i>	<i>P. Regina</i>
Orgão <input checked="" type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
03. Servidor (Nome legível)	MA SP	Assinatura
Orgão <input type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
Recebi a 1ª via deste Auto de Fiscalização		
04. Fiscalizado / Representante do Fiscalizado (Nome legível)	Função / Vínculo com o Empreendimento	
<i>Edilson Carlos Rodrigues</i>	<i>Empreendedor</i>	
Assinatura		
<i>Emirado 107 A.R.</i>		



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

10 19877/2015/001
000-0049257/2015
PÁG. 1011

FORMULÁRIO DE ORIENTAÇÃO BÁSICA

Tipologia: IEF GERAL

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Nº do Requerimento: 0649257/2015 E

PCEI do Requerente: B910371/2015

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO A SER LICENCIADO: (de acordo com o PCEI apresentado)

Empreendedor: ELISIO CARLOS RODRIGUES CPF/CNPJ: 03854497838

Empreendimento: FAZENDA VEREDAS MAT

2.199/2.198/11.863/8.663/8.670/8.671/8.672/8.673/8.674/734/735/11864/849/850

Município: VAZANTE/MG

Objeto(s) Requerimento: ARMAZENAMENTO DE GRÃOS OU SEMENTES NÃO ASSOCIADAS E OUTRAS ATIVIDADES LISTADAS, BARRAGEM DE IRRIGAÇÃO, CANAIS DE IRRIGAÇÃO, COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROTÓXICOS, CULTURAS ANUAIS EXCLUINDO OLERICULTURA, HORTICULTURA, POSTOS REVENDEDORES, ABASTECIMENTO, INST. DE SIST. RETALHISTA E POSTOS FLUT. DE COMB.

Atividade Principal: Culturas anuais, excluindo a olericultura.

Outras Atividades: Horticultura (floricultura, cultivo de hortaliças, legumes e especiarias, Armazenagem de grãos ou sementes não associadas a outras atividades listadas, Barragem de irrigação ou de perenização para agricultura sem deslocamento de população atingida, CANAIS DE IRRIGAÇÃO Postos revendedores, postos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas e postos flutuantes de combustíveis, COMÉRCIO E/OU ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROTÓXICOS, VETERINÁRIOS E AFINS.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

Nome do Responsável: ELISIO CARLOS RODRIGUES

Endereço: RUA VEREDAS CRISTOVAM JOSÉ FONSECA SOBRINHO Nº 80

Município (s): LAGOA FORMOSA/MG

Distrito/Bairro: JARDIM BOTÂNICO

CEP: 36720-000

2. Coordenadas geográficas de 1 ponto no local de intervenção do empreendimento em um dos formatos

Formato	Latitude	Longitude
Formato UTM (X, Y)	DATUM:	Fuso:

Observação: Quando informar em Latitude e Longitude o DATUM é obrigatório, o quando expressa em formato

3. CLASSIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 74/04

CLASSE DO EMPREENDIMENTO: 5

4. TIPO DE REGULARIZAÇÃO: LO - LICENÇA DE OPERAÇÃO

Atividade: G-01-03-1 - Culturas anuais, excluindo a olericultura

Área útil (ha): 3958,27ha

Data de Implantação: 01/05/2012Data

Atividade: G-01-01-8 - Horticultura (floricultura, cultivo de hortaliças, legumes e especiarias)

Data de Implantação: 15/07/2014Data

Área útil (ha): 0,5ha

Atividade: G-04-03-0 - Armazenagem de grãos ou sementes não associada a outras atividades listadas

Capacidade de Armazenagem (t): 2000t

Data de Implantação: 15/07/2014Data

Atividade: G-05-02-9 - Barragem de irrigação ou de perenização para agricultura sem deslocamento de população atingida

Pag.: 7

Figura 1: Formulário de Orientação Básica - FOB nº 0649257/2015 E, página 1011 do P.A. 19877/2015/001/2016.

9. Assinaturas

01. Servidor (Nome legível)	MA SP	Assinatura
<i>Bruno Nascimento Moreira</i>	1380348-1	<i>Moreira</i>
Órgão <input checked="" type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
02. Servidor (Nome legível)	MA SP	Assinatura
<i>Paula Regina Lucinda da Silva</i>	1332546-6	<i>Paula</i>
Órgão <input checked="" type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
03. Servidor (Nome legível)	MA SP	Assinatura
Órgão <input type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
Recebi a 1ª via deste Auto de Fiscalização		
04. Fiscalizado / Representante do Fiscalizado (Nome legível)	Função / Vínculo com o Empreendimento	
<i>Elisio Carlos Rodrigues</i>	<i>Empreendedor</i>	
Assinatura		
<i>Enviado por J.R.</i>		