



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
 E RECURSOS HIDRICOS - SISEMA
 Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM
 Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH



1. AUTO DE INFRAÇÃO: Nº: **48694**

Folha 1/2

Vinculado ao: Auto de Fiscalização nº **62154** de **14/11/2013**
 Boletim de Ocorrência nº de / /

Lavrado em Substituição ao AI nº **48690** / **2013**

2. Agenda: FEAM IEF IGAM

3. Órgão Autuante: FEAM IGAM IEF PMMG
 SUPRAM

4. Penalidades Aplicadas: 1- Advertência 2- Multa Simples 3- Multa Diária 4- Apreensão 5- Embargo: de Obra ou de Atividade
 6- Suspensão: de Atividade de Venda de Fabricação 7- Demolição obra 8- Restritiva Direitos
 As penalidades deverão ser descritas no campo 14.

5. Autuado

Nome do Autuado/ Empreendimento: **Comercial claros montes hotda**

CPF CNPJ: **21.672.183/0001.61** RG RGP Título Eleitoral CNH-UF Placa do Veículo RENAVAL

Endereço do Autuado/ Empreendimento (Correspondência): **Rua São Sebastião** Nº. / Km **33** Complemento **—**

Bairro/Logradouro: **Todos os Santos** Município: **Montes Claros** UF: **MG**

CEP: **394100-1210** Cx Postal: **—** Fone: **(36) 3690-9050** E-mail: **posto@riadupla.com.br**

6. Atividade

AAF Licenciamento DAIA Outorga Não há processo Processo nº **02438/2001/002/2013**

Atividade desenvolvida: **Postos reterredores** Código da Atividade **F.06.01.7** Porte **9** Classe **5**

7. Outros Envolvidos Responsáveis

Nome do 1º envolvido: **—** CPF CNPJ Vínculo com o AI Nº **—**

Nome do 2º envolvido: **—** CPF CNPJ Vínculo com o AI Nº **—**

8. Localização da Infração

Endereço da Infração: Rua, Avenida, Rodovia, Fazenda, etc **Rua São Sebastião nº 33**

Complemento (apartamento, loja, outros): **—** Bairro/Logradouro/Distrito/Localidade: **Todos os Santos**

Município: **Montes Claros** CEP: **394100-1210** Fone: **(36) 3690-9050**

Infração em ambiente aquático: Rio Córrego Represa Reservatório UHE Pesque-Pague Criatório Tanque-rede
 Outro Denominação do local: **—**

Coord. Geográficas: DATUM SAD 69 Córrego Alegre Latitude: **16° 44' 06"** Longitude: **43° 51' 44"**
 Planas: UTM FUSO 22 23 **X** 24 Grau Minuto Segundo Grau Minuto Segundo
 X= (6 dígitos) Y= (7 dígitos)

Referência do Local: **—**

9. Descrição da Infração

Código 116. Descumprir determinação ou Deliberação do COPAM, ou seja, não apresentou o Relatório Técnico da 2ª fase da investigação do passivo ambiental BTEX e HPA, conforme previa a condicionante nº 04 (quatro) da Licença de Operação Corretiva.

Código 122. Causar poluição ou degradação ambiental devido à inexistência de câmara de proteção SUMP nos pontos de visita dos tanques e com indícios de contaminação do solo, além da presença de considerável quantidade de combustível derramado em alguns pontos de descarga onde o piso é de bloquete, situações essas que podem causar danos aos recursos hídricos e prejudicar a saúde, a segurança e o bem estar da população.

Assinatura do Agente Autuante-MASP/Matricula: **Luiz Carlos Brandão 1019.758.0** Assinatura do Autuado: **x**