



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HIDRICOS - SISEMA
Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM
Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH



1. AUTO DE INFRAÇÃO: Nº: 54703

Folha 1/2

Vinculado ao: Auto de Fiscalização nº 142 de 11/11/2015
 Boletim de Ocorrência nº de / /

Lavrado em Substituição ao AI nº /

2. Agenda: FEAM IEF IGAM

3. Órgão Autuante: FEAM IGAM IEF PMMG SUPRAM

4. Penalidades Aplicadas: 1- Advertência 2- Multa Simples 3- Multa Diária 4- Apreensão 5- Embargo: de Obra ou de Atividade
6- Suspensão: de Atividade de Venda de Fabricação 7- Demolição obra 8- Restritiva Direitos
As penalidades deverão ser descritas no campo 14.



5. Autuado

Nome do Autuado/ Empreendimento: ANGELO ANTONIO MENEQUETTI
 CPF CNPJ RG RGP Título Eleitoral CNH-UF Placa do Veículo RENAVAL
363.060.968-68
Endereço do Autuado/ Empreendimento (Correspondência): RUA AFONSO BATISTA Nº. / Km 59 Complemento
Bairro/Logradouro: CENTRO Município: SÃO JOÃO DO PARAÍSO UF: MG
CEP: 319.540-000 Cx Postal Fone: () - E-mail

6. Atividade AAF Licenciamento DAIA Outorga Não há processo Processo nº 20066/2005/008/2015
Atividade desenvolvida: SILVICULTURA, CAFEICULTURA, CARVÃO Código da Atividade: 6-03-02-0 Porte: M Classe: 3

7. Outros Envolvidos Responsáveis
Nome do 1º envolvido CPF CNPJ Vínculo com o AI nº
Nome do 2º envolvido CPF CNPJ Vínculo com o AI nº

8. Localização da Infração

Endereço da Infração: Rua, Avenida, Rodovia, Fazenda, etc: RODOVIA SÃO JOÃO DO PARAÍSO SENTIDO NINHEIRAS, Km 08
Complemento (apartamento, loja, outros): BAIRO/LOGRADOURO/DISTRITO/LOCALIDADE: ZONA RURAL
Município: SÃO JOÃO DO PARAÍSO CEP: 319.540-000 Fone: () -
Infração em ambiente aquático: Rio Córrego Represa Reservatório UHE Pesque-Pague Criatório Tanque-rede
 Outro Denominação do local:
Coord. Geográficas: DATUM SAD 69 Córrego Alegre Latitude: Grau Minuto Segundo Longitude: Grau Minuto Segundo
Planas: UTM FUSO 22 23X 24 X=182510 (6 dígitos) Y=83051010 (7 dígitos)
Referência do Local: FAZENDA REDONDA E FAZENDA LAGOA DA VEADA

9. Descrição da Infração

OPERAR ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA, CAUSANDO POLUIÇÃO DEGRADAÇÃO AMBIENTAL, UMA VEZ QUE FOI VERIFICADA:
- A INEFICIÊNCIA DA CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO-SAO BOM COMO, MANCHAS DE ÓLEO NO SOLO.
- NÃO FOI VERIFICADO A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE EROSÕES (PRESENÇA DE VOÇOROCAS NO INTERIOR E NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO).
- NÃO POSSUI SISTEMA EFICIENTE PARA TRATAMENTO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS.

Assinatura do Agente Autuante-MASP/Matricula Assinatura do Autuado