

Sítio Sobradinho da Mata Calada

Distrito de Plataforma – Município de Congonhas

Situação após invasão de lama da CSN em 19/02/2019

Álbum de fotos

Autor: Sálvio Caiafa Vital





































