



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

B7553-2013-0297301

Fl. 1/4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 10BBM/1CIA/6PEL (FORMIGA)	MUNICÍPIO FORMIGA
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 10BBM/1CIA/6PEL (FORMIGA) UNIDADE POLICIAL: XXXXXX	
DESTINATÁRIO 10BBM/1CIA/6PEL (FORMIGA)	DATA DO REGISTRO 10/12/2013 14:11

ORIGEM DA COMUNICAÇÃO

COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA DIRETAMENTE AO ORGAO	INTERCEPTAÇÃO XXXXXX	DATA DA COMUNICAÇÃO 05/12/2013	HORA DA COMUNICAÇÃO 07:05
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXXXX			
COD. OPERAÇÃO ORIGEM XXXXXX			

DADOS DA OCORRÊNCIA

PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL VISTORIA DE EMISSAO DE AVCB					
COD. PRINCIPAL P01003					
DATA DO FATO 05/12/2013	HORÁRIO DO FATO 07:04	DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL 05/12/2013 08:47	DATA FINAL 05/12/2013	HORÁRIO FINAL 19:27	
COMPL DE LOCAL MEDIATO XXXX			COMPL DE LOCAL IMEDIATO OUTROS - ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL / PRODUCAO / EXTRACAO		
LOCAL (AV., RUA, ETC) RODOVIA LMG 827					
NÚMERO XXXXX	KM 10	COMPLEMENTO XXXXXX	BAIRRO/VILA XXXXXX	CEP XXXXXX	
MUNICÍPIO BAMBUI	UF MG	PAIS BRASIL			
PONTO DE REFERÊNCIA XXXXXX			LATITUDE -20° 3' 24,8"	LONGITUDE -46° 1' 51,46"	
TIPO LOCAL ESTRADA/RODOVIA ESTADUAL					
LOCALIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA ZONA RURAL			ESTRADAS / RODOVIAS PAVIMENTADA		

PREVENÇÃO E VISTORIA

PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP)		NÚMERO DO PROJETO PT12/11	DATA DA CONCESSÃO DO AVCB XXXX
RAZÃO SOCIAL BAMBUI BIOENERGIA S.A.			
NOME FANTASIA XXXX		CNPJ 07930999000206	
OCUPAÇÃO / DIVISÃO TANQUES OU PARQUE DE TANQUES.			
CLASSIFICAÇÃO QUANTO A ALTURA XXXXXX		CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A ITO21 XXXXXX	
NÚMERO DE PAVIMENTOS 4	ÁREA (M²) XXXX	LOTE XXXX	QUARTEIRÃO XXXX
RESULTADO DA AÇÃO DE VISTORIA	NOTIFICADA		

ÁREA NOTIFICADA (M²)
100230.02

ITENS DE IRREGULARIDADES

APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVCB, CONSTATAMOS NA EDIFICAÇÃO QUALIFICADA NESTE REDS AS IRREGULARIDADES CITADAS NESTE REGISTRO, QUE CONTRARIAM O PSCIP APROVADO E/OU A LEI 14.130/01, O DECRETO ESTADUAL 44.746/08 E AS NORMAS E INSTRUÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS, DEVENDO SER ADOTADAS MEDIDAS CORRETIVAS COM O INTUITO DE SANAR TAIS IRREGULARIDADE.

ACESSO DE VIATURAS NAS EDIFICAÇÕES E AREAS DE RISCO

- EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS

ARMAZENAMENTO DE LIQUIDOS INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS

- CONFORME O PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- O SISTEMA FOI INSTALADO EM DESACORDO COM O PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

MANIPULAÇÃO, ARMAZENAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

- CONFORME O PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

PROCESSO DE SEGURANÇA E CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP)

- A EDIFICAÇÃO NÃO CONDIZ COM O PSCIP

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES

- A ALTURA DOS GUARDA-CORPOS EM ESCADAS EXTERNAS, DE SEUS PATAMARES, DE BALCÕES DEVE SER DE NO MÍNIMO,



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

B7553-2013-0297301

Fl. 2/4

PREVENÇÃO E VISTORIA

1,30 M

- FALTA CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS DA ESCADA E CONTINUA DO LADO INTERNO
- O GUARDA CORPO DA ESCADA POSSUI ALTURA INFERIOR A 1,05 METROS
- O GUARDA CORPO POSSUI ESPAÇO VAGO SUPERIOR A 0,15 METROS

SEGURANÇA ESTRUTURAL DAS EDIFICAÇÕES

- NÃO POSSUI

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- CONFORME O PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

SISTEMA DE PROTEÇÃO POR ESPUMA

- CONFORME O PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO

- OS EXTINTORES DEVERÃO SER ADEQUADOS À CLASSE DE INCÊNDIO PREDOMINANTE DENTRO DA ÁREA DE RISCO A SER PROTEGIDA

SISTEMA DE RESFRIAMENTO PARA LÍQUIDOS E GASES INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS

- CONFORME O PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

- O SISTEMA FOI INSTALADO EM DESACORDO COM O PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

SISTEMAS DE HIDRANTES E MANGOTINHOS PARA COMBATE A INCÊNDIO

- CONFORME O PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

ENVOLVIDO 1

TIPO DE PESSOA FÍSICA		SEXO FEMININO	TIPO ENVOLVIMENTO TESTEMUNHA	
NOME COMPLETO MARISA ARANTES TEIXEIRA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		DATA NASCIMENTO 20/08/1967	NACIONALIDADE / UF FORMIGA / MG	
IDADE APARENTE 46	GRAU DA LESÃO XXXX	ESTADO CIVIL CASADO		
CUTIS XXXX		OCUPAÇÃO ATUAL ENGENHEIRA		
RELAÇÃO VÍTIMA / AUTOR XXXX				
MÃE DIVINA DE FARIA ARANTES				
PAI NORVANDIR DE ARANTES				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 4337939	ORGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 64845982668	
ESCOLARIDADE POS-GRADUACAO				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA DOMINGOS PEREIRA PORTO		NÚMERO 160	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXXXX
BAIRRO SANTO ANTÔNIO	MUNICÍPIO FORMIGA			UF MG
PAÍS BRASIL	CEP XXXXXX	TELEFONE RESIDENCIAL XXXXXX	TELEFONE COMERCIAL (37)9156-1639	
PRISÃO / APREENSÃO XXXX		HOVE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? XXX		

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA

EM VISTORIA REALIZADA, PARA FINS DE LIBERAÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO E EMISSÃO DE AVCB, NO ENDEREÇO CITADO NO CAMPO III DADOS DA OCORRÊNCIA ONDE SE TRATA DE EDIFICAÇÃO ESPECIAL M-2, FORAM ENCONTRADAS AS SEGUINTES IRREGULARIDADES NO PSCIP (PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO) N° PT 12/11, SENDO ELA(S):

PRANCHA 05/25 ÁREA 02 PORTARIA DE PRODUTO ACABADO FALTA 01 (UMA) LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA;
PRANCHA 05/25 ÁREA 03 CARREGAMENTO DE ÁLCOOL FALTA 02 (DUAS) LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, 01 (UM) EXTINTOR DE PQS 40 B:C E CORRIMÃOS;
PRANCHA 05/25 ÁREA 04 REFEITÓRIO ALGUMAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NÃO ESTÃO FUNCIONANDO E AUSÊNCIA DE EXTINTORES DE PQS 40 B:C;
PRANCHA 05/25 ÁREA 05 AMBULATÓRIO E PONTO AUSÊNCIA DE EXTINTORES DE PQS 40 B:C E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA;
PRANCHA 07/25 ÁREA 08 ALMOXARIFADO E OFICINA OS GUARDA-CORPOS DOS MEZANINOS E ESCADAS DE ACESSO ESTÃO COM ALTURA INFERIOR A 1,05M; A ESCADA DO MEZANINO NÃO POSSUI CORRIMÃO; AUSÊNCIA DE EXTINTORES DE PQS 40 B:C; HÁ UM



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

B7553-2013-0297301

Fl. 3/4

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA

DESNÍVEL NO ENTORNO DO ALMOXARIFADO E GALPÃO O QUAL NÃO POSSUI GUARDA-CORPO E NÃO FOI PREVISTO NO PSCIP; PRESENÇA DE PRODUTOS PERIGOSOS ENTRE ELAS: ÓLEOS LUBRIFICANTES, ART-FLOC, E VÁRIOS OUTROS OS QUAIS NÃO POSSUEM ARMAZENAGEM CORRETA E DEVIDA CONTENÇÃO. HÁ AO LADO DO CCM UM TRANSFORMADOR QUE NÃO FOI PREVISTO EM PSCIP E NÃO ATENDE OS AFASTAMENTOS MÍNIMOS ENTRE EDIFICAÇÕES.

PRANCHA 07/25 ÁREA 09 ALMOXARIFADO DE EPIS AUSÊNCIA DE EXTINTORES DE PQS 40 B:C; AUSÊNCIA DE 02 (DOIS) EXTINTORES DE PQS 40 B:C E 01 (UM) PQS 80 B:C PRÓXIMO A CENTRAL DE ACETILENO; E 01 PQS 40 B:C NA CENTRAL DE GLP;

PRANCHA 10/25 ÁREA 12 TORRE DE RESFRIAMENTO DA ÁREA DO GERADOR AUSÊNCIA DE EXTINTORES DE PQS 40 B:C;

PRANCHA 11/25 ÁREA 13 TORRE DE RESFRIAMENTO DESTILARIA AUSÊNCIA DE EXTINTORES DE PQS 40 B:C;

PRANCHA 13/25 ÁREA 19 CONCENTRAÇÃO DE CALDO E EVAPORAÇÃO EXISTÊNCIA DE OUTRO LANCE DE ESCADA DE ACESSO AO NÍVEL +4 E NÍVEL +8,14, O QUAL NÃO FOI PREVISTO NO PSCIP; AUSÊNCIA DE CORRIMÃOS EM TODAS AS ESCADAS; TODOS OS GUARDA-CORPOS POSSUEM ALTURA INFERIOR A 1,30 M;

PRANCHA 14/25 ÁREA 20 TRATAMENTO DE CALDO AUSÊNCIA DE EXTINTORES DE PQS 40 B:C, AUSÊNCIA DE 03 (TRÊS) ACIONADORES DO ALARME DE INCÊNDIO; A PENEIRA ROTATIVA TEM LIGAÇÃO COM A PLANTA EL. 860 A QUAL NÃO É PREVISTA EM PRANCHA.

PRANCHA 15/25 ÁREA 21 LABORATÓRIO E COI AUSÊNCIA DE 02 (DUAS) LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA;

PRANCHA 15/25 ÁREA 27 ETA AUSÊNCIA DE EXTINTORES DE PQS 40 B:C;

AS DEMAIS ÁREAS VISTORIAS, AS QUAIS ESTÃO RELACIONADAS ABAIXO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O PSCIP APROVADO

PRANCHA 05/25 ÁREA 01 PORTARIA DE MATÉRIA PRIMA

PRANCHA 05/25 ÁREA 06 VESTIÁRIOS

PRANCHA 06/25 ÁREA 07 ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

PRANCHA 08/25 ÁREA 10 DEPÓSITO DE RESÍDUOS E PRODUTOS QUÍMICOS

PRANCHA 12/25 ÁREA 15 TORRE DE RESFRIAMENTO E FERMENTAÇÃO

PRANCHA 13/25 ÁREA 18 TANQUES DE ÁCIDO SULFÚRICO E SODA CÁUSTICA

PRANCHA 16/25 ÁREA 23 SUBESTAÇÃO CONVENCIONAL

PRANCHA 21/25 ÁREA 31 LABORATÓRIO PCTS

PRANCHA 21/25 ÁREA 33 ÁREA DE VIVÊNCIA

TENDO EM VISTA A EXTENSÃO DA ÁREA A SER VISTORIADA, NÃO FOI POSSÍVEL COMPLETAR A VISTORIA EM TODA A EDIFICAÇÃO, A QUAL TERÁ CONTINUIDADE NO DIA SEGUINTE.

VIATURAS

VIATURA 1

TIPO DA VIATURA PRINCIPAL	ORGÃO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO AUTOMOVEL DE SERVICIO -			
PLACA HNH0209	PREFIXO DA VIATURA BM	REGISTRO GERAL 01042	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO XXXXXX
DESCRIÇÃO DO PROBLEMA XXXXXX			

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA 1	MATRICULA 1256312	CARGO 3 SARGENTO
NOME COMPLETO FLAVIO DE OLIVEIRA BARBOSA		
CORPORAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		NR. VIATURA 1
UNIDADE 10BBM/1CIA/6PEL/GPV (FORMIGA)		

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA 1	MATRICULA 1548536	CARGO SOLDADO DE 1 CLASSE
NOME COMPLETO FERNANDA DE FATIMA VEIGA CAMPOS		
CORPORAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		NR. VIATURA 1
UNIDADE 10BBM/1CIA/6PEL/GPV (FORMIGA)		

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

B7553-2013-0297301

Fl. 4/4

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA 1	MATRÍCULA 1549674	CARGO SOLDADO DE 1 CLASSE
NOME COMPLETO ANDRE SOARES NOGUEIRA MATOS PEREIRA		
CORPORAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		NR. VIATURA 1
UNIDADE 10BBM/1CIA/6PEL/GPV (FORMIGA)		
DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA		
UNIDADE 10BBM/1CIA/6PEL/GPV (FORMIGA)		
MATRÍCULA 1256312	NOME COMPLETO FLAVIO DE OLIVEIRA BARBOSA	
CARGO 3 SARGENTO		
CORPORAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		
ASSINATURA:		

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO B7553-2013-0297301 e Número de REDS 2013-025481232-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA XXXXXX	HORA XXXXX	MATRÍCULA XXXXXX	NOME XXXX
CARGO XXXXXX			
ÓRGÃO/UF CORPO DE BOMBEIROS MILITAR/MG			
UNIDADE 10BBM/1CIA/6PEL (FORMIGA)			RECIBO PENDENTE
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE XXXXXX			
ASSINATURA			
RECIBO GERADO POR: BM1549674 - ANDRE SOARES NOGUEIRA MATOS PEREIRA			DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO: 10/12/2013 14:51
***** FIM DA OCORRÊNCIA: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****			