



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**  
**SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SISEMA**  
**Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM**  
**Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH**



1. AUTO DE FISCALIZAÇÃO: Nº **53741** /20 12 Folha 1/3

2. AGENDAS: 01  FEAM 02 [ ] IEF 03 [ ] IGAM Hora: 16:30 Dia: 28 Mês: NOVEMBRO Ano: 2017

3. Motivação: [ ] Denúncia [ ] Ministério Público [ ] Poder Judiciário [ ] Operações Especiais do CGFAI [ ] SUPRAM [ ] COPAM/CRH [ ] Rotina

4. Finalidade  
 FEAM: [ ] Condicionantes  Licenciamento [ ] AAF [ ] Emergência Ambiental [ ] Acompanhamento de projeto [ ] Outros  
 IEF: [ ] Fauna [ ] Pesca [ ] DAIA [ ] Reserva Legal [ ] DCC [ ] APP [ ] Danos em áreas protegidas [ ] Outros  
 IGAM: [ ] Outorga [ ] Outros

5. Identificação  
 01. Atividade: FORMULAÇÃO DE RAÇÕES BALANÇADAS 02. Código: D-01-13-9 03. Classe: 4 04. Porte: G  
 05. Processo nº: 84/2006/003/2017 06. Órgão: SUPRAM 07. [ ] Não possui processo  
 08. [ ] Nome do Fiscalizado: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA UNAI LTDA 09. [ ] CPF 10.  CNPJ: 25834847/0008-40  
 11. RG. 12. CNH-UF 13. [ ] RGP [ ] Tit. Eleitoral  
 14. Placa do veículo - UF 15. RENAVAM 16. Nº e tipo do documento ambiental  
 17. Nome Fantasia (Pessoa Jurídica): CAPUL 18. Inscrição Estadual - UF: 704089000/1694  
 19. Endereço do Fiscalizado - Correspondência: Rua, Avenida, Rodovia RUA PREFEITO JOÃO COSTA 20. Nº. / KM: 1375 21. Complemento  
 22. Bairro/Logradouro: BAIRRO BARRO CA 22. Município: UNAI 24. UF: MG  
 25. CEP: 318.6110-010 26. Cx Postal 27. Fone: (38) 21102-511010 28. E-mail

6. Local da Fiscalização  
 01. Endereço: Rua, Avenida, Rodovia, Fazenda, etc. RODOVIA MG 188  
 02. Nº. / KM: 04 03. Complemento 04. Bairro/Logradouro/Distrito/Localidade: BAIRRO INDUSTRIAL  
 05. Município: UNAI 06. CEP: 318.6110-010 07. Fone: (38) 21102-511010  
 08. Referência do local

Geográficas	DATUM	Latitude			Longitude		
		Grau	Minuto	Segundo	Grau	Minuto	Segundo
<input checked="" type="checkbox"/> SAD 69	FUSO 22 23 24	16°	19'	10.4"	46°	54'	04.1"
[ ] Córrego Alegre		(6 dígitos)			(7 dígitos)		

10. Croqui de acesso

07 01. Assinatura do Agente Fiscalizador: 02. Assinatura do Fiscalizado:

Em vistoria realizada no dia 27/11/17 no empreendimento Cooperativa Agropecuária Umai LTDA, PA nº 84/2006/003/2017, com a obtenção de licenciamento ambiental, foi visto e/ou informado o que se segue:

O empreendimento desenvolve as atividades de Beneficiamento primário de produtos agrícolas; Armazenamento de grãos ou sementes; Formulação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais; Ponto de abastecimento.

No momento da vistoria o empreendimento operava suas atividades sem a devida regularização ambiental.

Para o desenvolvimento das atividades o empreendimento possui galpões industriais onde são produzidas rações e insumos (1000 TON/D), laboratório, refeitório, escritório, 3 silos sendo 2 com capacidade de armazenagem de 80 mil sacas e 1 de 100 mil sacas, unidade de armazenagem e secagem de milho com capacidade de 70 toneladas/hora, almoxarifado, caldeira, ponto de abastecimento contendo gás natural que são utilizados nas empilhadeiras, gerador de energia a diesel e local de armazenamento de diesel 2 m<sup>3</sup>.

A fábrica funciona em dois turnos.

A madeira utilizada na caldeira é proveniente de floresta plantada, foi apresentado pelo empreendedor o documento comprobatório de cadastro de consumidor de lenha feito junto ao IEF. A madeira encontra-se armazenada em uma área coberta próxima a caldeira e no pátio da fábrica.

Os resíduos sólidos e óleos são separados por categoria, armazenados adequadamente e posteriormente recolhido por empresa especializada.

Os resíduos sanitários são direcionados a fossas sépticas e os resíduos líquidos do laboratório são direcionados a uma caixa para tratamento e depois recolhido por empresa especializada.

A água utilizada pelo empreendimento é proveniente de um poço artesianos localizado nas coordenadas S 16° 19' 10.4" W 46° 54' 04.1" e a água utilizada no refeitório advém da SAAE.

8. Assinaturas	01. Servidor (Nome legível) TARCÍSIO MACÊDO GUIMARÃES	MASP 1403998-6	Assinatura	Pag.: 4
	Órgão <input checked="" type="checkbox"/> SEMAD [ ] FEAM [ ] IEF [ ] IGAM			
	02. Servidor (Nome legível) Ledi Maria A. Oppelt	MASP 365472-0	Assinatura	
	Órgão <input checked="" type="checkbox"/> SEMAD [ ] FEAM [ ] IEF [ ] IGAM			
	03. Servidor (Nome legível) Dinora Fidel de Sousa	MASP 1365112-0	Assinatura	
	Órgão <input checked="" type="checkbox"/> SEMAD [ ] FEAM [ ] IEF [ ] IGAM			

Recebi a 1ª via deste Auto de Fiscalização

04. Fiscalizado / Representante do Fiscalizado (Nome legível)	Função / Vínculo com o Empreendimento
Assinatura Ana Michelle de Souza	Consultora Ambiental

Participaram da vistoria a consultora ambiental Ana Michele de Souza e o funcionário Washington Aparecido de Santos Donato.

Pag.:5

8. Relatório Sucinto

9. Assinaturas	01. Servidor (Nome legível)	MASP	Assinatura
	TARCISIO MACÊDO GUIMARÃES	1403998-6	
	Órgão <input checked="" type="checkbox"/> SEMAD [ ] FEAM [ ] IEF [ ] IGAM		
02. Servidor (Nome legível)	MASP	Assinatura	
Ledi Maria G. Oppelt	365472-0		
Órgão <input checked="" type="checkbox"/> SEMAD [ ] FEAM [ ] IEF [ ] IGAM			
03. Servidor (Nome legível)	MASP	Assinatura	
Simone Stel de Souza	1365112-0		
Órgão [ ] SEMAD [ ] FEAM [ ] IEF [ ] IGAM			
Recebi a 1ª via deste Auto de Fiscalização			
04. Fiscalizado (Representante do Fiscalizado (Nome legível))	Função / Vínculo com o Empreendimento		
Assinatura	Consultora Ambiental		